

HYUNDAI KONA 2WD
TESTDATO: 02.10.2024
KODE: 1522868

EE34401	45 380 KM	31.08.2022 Førstegang registrert	Elektrisk
----------------	------------------	--	------------------

CHASSISNR: TMAK581GFPJ066295	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	2 nye sommerdekk.	
1.2 Dekk/Felger	4 nye piggdekk.	



Service og vedlikehold

Hyundai teknisk klargjøring (PDI)

PGI-kontroll utført i henhold til Hyundai standard.

Radio-navigasjonsoppdatering

Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkontroll

Dato: 23/5-22 Kartversjon: 22

Kilometerstand: 0 Stempel:

Arbeidsordnummer: 12506

Signatur: [Signature]

Bitalltansen AS
Pb 1205 8907 Brønnøysund
Org nr 699 234 789 mva

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

Radio-navigasjonsoppdatering

Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakk- og karosserkontroll Ja Nei

Dato: 5/5-23 Kartversjon: 22.11.29

Kilometerstand: 13944 Stempel:

Arbeidsordnummer: 170941

Signatur: C. Enebakke

HYUNDAI ORIGINALSERVICE
NORGE

Første ordinære vedlikehold (Hva som inntreffer først)

Dato: 7 Aug 23

Kilometerstand: 15000

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 5/5-24

Kilometerstand: 29000

26 Service- og garantihfte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

Radio-navigasjonsoppdatering

Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakk- og karosserkontroll Ja Nei

Dato: 15/12-23 Kartversjon:

Kilometerstand: 28600 Stempel:

Arbeidsordnummer:

Signatur: OH

Høyland Bil AS
Salhussteta 5
8907 Brønnøysund

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

Kilometerbasert service

Tidsbasert service

Radio-navigasjonsoppdatering

Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakk- og karosserkontroll Ja Nei

Dato: 29.07.24 Kartversjon: 2004

Kilometerstand: 42899 Stempel:

Arbeidsordnummer: 50067802

Signatur: [Signature]

HYUNDAI ORIGINALSERVICE
NORGE

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 29.07.25

Kilometerstand: 56899

Service- og garantihfte

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 23, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 26, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.07.2024	42899

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
 - Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.