

VOLKSWAGEN CADDY 150 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 28.02.2025
KODE: 1653855

 VJ19777	 37 843 KM	 15.05.2020 Førstegang registrert	 Diesel
--	--	--	---

CHASSISNR: WV1ZZZ2KZLX054240	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 15.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	betydelig oksidering	



1.1 Betydelig oksidering



1.1 Betydelig oksidering



1.1 Betydelig oksidering



1.1 Betydelig oksidering



SERVICE

Gjennomført service
 Date: 25/1-23
 Km.stand: 27.456
 LØHRE AS
 TEL: 74 93 07 60
 Signatur og stempel

Skiftet/utført	Ja	Nei	Skiftet/utført	Ja	Nei
Motorolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsekiver, foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merke/viskositet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremseklosser, foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egen Castrol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsekiver, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tennplugger/Glødeplugger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremseklosser, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert for feilkoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registerreim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drivreim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drivstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsevæske	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kupøfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Girolje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Moilbetsgaranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Neste service
 Date: _____
 Km.stand: _____
 Ved melding i instrumentpanel:

SERVICE

Gjennomført service
 Date: 29.1.24
 Km.stand: 34.425
 LØHRE AS
 TEL: 74 93 07 60
 Signatur og stempel

Skiftet/utført	Ja	Nei	Skiftet/utført	Ja	Nei
Motorolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsekiver, foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merke/viskositet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremseklosser, foran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egen Castrol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsekiver, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tennplugger/Glødeplugger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremseklosser, bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert for feilkoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registerreim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drivreim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drivstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsevæske	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kupøfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Girolje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Moilbetsgaranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Neste service
 Date: _____
 Km.stand: _____
 Ved melding i instrumentpanel:

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 21, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2020
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.01.2025	37364

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
 - Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.