

**FORD FOCUS 125 HK MANUELL 2WD**
**TESTDATO: 23.07.2024**
**KODE: 1465896**

<b>CF71931</b>	<b>71 288 KM</b>	<b>28.11.2013</b> Førstegang registrert	<b>Bensin</b>
----------------	------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> WF0KXXGCBKDC83114	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 25.11.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Bruksslitasje ihnt alder og kilometerstand.	
1.2 Bakluke	Rustdannelse på bakluke.	
1.3 Dekk/Felger	Noe oksidering på felger.	
1.4 Støtfanger	Noe skrubbskader underkant	
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	Service nylig utført.	
2.2 Service	Registerreim nylig byttet.	



1.2 Rustdannelse på bakluke.



1.2 Rustdannelse på bakluke.



1.2 Rustdannelse på bakluke.



1.3 Noe oksidering på felger.



1.3 Noe oksidering på felger.



1.3 Noe oksidering på felger.



1.3 Noe oksidering på felger.



1.4 Noe skrubbskader underkant



1.4 Noe skrubbskader underkant



<p><b>Prisvall</b></p> <p>30.000 km<sup>1</sup></p> <p>50.000 km<sup>2</sup></p> <p>30.000 km<sup>3</sup></p> <p>120.000 km<sup>4</sup></p> <p>30.000 km<sup>5</sup></p> <p>1. forst av hver 12.</p>	<p><b>Teknisk klargjøring</b></p> <p>① Dato: 2/12-13</p> <p>② Døgn: 14</p> <p>③ Godkjent gjeldende service kampanje: <input type="checkbox"/></p> <p>④ Godkjent åpen service kampanje: <input type="checkbox"/></p> <p>⑤ Undersett: <u>GL-klasse M</u></p>	<p><b>Forhandlerstempel</b></p> <p><b>Ford</b></p> <p>RØNNESELMER LILLESTRØM Autorisert forhandler nr. 24920 FORD ORIGINALSERVICE 2013</p>
<p>skrift lysar. Se</p> <p><b>Prisvaller:</b></p> <p><b>Prisrosseri og lakk</b></p> <p>første registrering eller etter</p>	<p>① Dato: 31.08.15</p> <p>② Døgn: 18242</p> <p>③ Forhandlernummer:</p> <p>④ Undersett: <u>GG</u></p> <p>⑤ Neste service dato:</p>	<p><b>Forhandlerstempel</b></p> <p><b>Suzuki</b></p> <p>RØNNESELMER LILLESTRØM Autorisert forhandler nr. 24920 FORD ORIGINALSERVICE 2013</p>
	<p>① Dato: 11.06.18</p> <p>② Døgn: 39012</p> <p>③ Forhandlernummer:</p> <p>④ Undersett: <u>GG</u></p> <p>⑤ Neste service dato: 59.000</p>	<p><b>Forhandlerstempel</b></p> <p><b>Ford</b></p> <p>RØNNESELMER LILLESTRØM Autorisert forhandler nr. 24920 Ford BlueService 2018</p>

Opphavsrett 2000, 2001-2024, Ford Motor Company. All rights reserved. Fortrolighet Kontakt oss EUR- NOR- DEALERS-NO

Skriv her for å søke

---

**Ford**

Rohneselmer Lillestrøm  
Hurdalsgata 23  
Lillestrøm  
2003  
NORWAY  
64841400  
rr-service@rohneselmer.no

**Dato:** 11.06.2018  
**Leser:** 39012 KM  
**Planlagt service fullført** 2 år (40000 km)  
**Lakk og karosserikontroll** 2 - Godkjent  
**Andre relaterte saker** Ingen utestående servicetiltak  
Utskifting av pollen-/luktrfilter  
Utskifting av olje og oljefilter

**Referansennummer:** 52992195  
**Sikkerhetskode:** JBMA20180611NO/0

---

**Ford**

Hurdalsgaten 23  
LILLESTRØM  
2003  
NORWAY  
64 84 14 00  
nybil.lillestrom@rohneselmer.no  
https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1101

**Dato:** 31.08.2015  
**Leser:** 18242 KM  
**Planlagt service fullført** 1 år (20000 km)  
**Lakk og karosserikontroll** 1 - Godkjent  
**Andre relaterte saker** Ingen utestående servicetiltak  
Utskifting av pollen-/luktrfilter  
Utskifting av olje og oljefilter

**Referansennummer:** 52959355  
**Sikkerhetskode:** DBKAA20150831NO/0

Opphavsrett 2000, 2001-2024, Ford Motor Company. All rights reserved. Fortrolighet Kontakt oss EUR- NOR- DEALERS-NO

Skriv her for å søke

**Servicehistorikk** Skriv ut Register service

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
<p><b>Ford</b></p> <p>Beltz Bergsgate 2A RØRVIK 7900 NORWAY 74 36 18 88 74 36 18 88 firmapost@ottomoe.no https://ford.ottomoe.no/</p>	<p><b>Dato:</b> 04.01.2021 <b>Referansennummer:</b> 1464489 <b>Sikkerhetskode:</b> JAUBF20210104NO/0</p>	<p><b>Leser:</b> 38695 KM</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> 7 år (140000 km) <b>Lakk og karosserikontroll</b> 7 - Godkjent <b>Andre relaterte saker</b> Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefilter</p>
<p><b>Ford</b></p> <p>Rohneselmer Lillestrøm Hurdalsgata 23 Lillestrøm 2003 NORWAY 64841400 rr-service@rohneselmer.no</p>	<p><b>Dato:</b> 11.06.2018 <b>Referansennummer:</b> 52992195 <b>Sikkerhetskode:</b> JBMA20180611NO/0</p>	<p><b>Leser:</b> 39012 KM</p>	<p><b>Planlagt service fullført</b> 2 år (40000 km) <b>Lakk og karosserikontroll</b> 2 - Godkjent <b>Andre relaterte saker</b> Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luktrfilter Utskifting av olje og oljefilter</p>

Opphavsrett 2000, 2001-2024, Ford Motor Company. All rights reserved. Fortrolighet Kontakt oss EUR- NOR- DEALERS-NO

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 35, 2013	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.