

VOLVO V90 235 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 05.03.2025
KODE: 1666398

 XR68364	 147 000 KM	 23.04.2018 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---


CHASSISNR: YV1PW68BCJ1067917	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 20.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 



ICE OCH UNDERHÅLL

icedokumentation
 Service ska bokföras av verkstaden med
 och signatur.
 den informerar om innehållet i din Volvo
 Service.
 g att utföra underhållsservice enligt servi-
 llen.

Service Nr. 1	Service Nr. 2
Utförd km: 33126	Utförd km: 47201
Datum: 2019-03-07	Datum: 10/2-2020
Arbetsorder nr.: 6835898	Arbetsorder nr.: 1449035
Typ av service: 	Typ av service: Otto Moe as
Baservice: Bilia Personbil AB Hans Pettersson 08-61985405 Kista	Baservice: NAMSOS GRONG RØRVIK Tlf. 74 21 76 76 Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 263 - 7801 Namsos firmapost@ottomoe.no
Underhållsservice: 0774400 000 • bilaliga	Underhållsservice:
Anpassad baservice:	Anpassad baservice:
Intervalllagg/Øngt:	Intervalllagg/Øngt:

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 3	Service Nr. 4	Service Nr. 5
Utförd km: 64228	Utförd km: 85746	Utförd km: 102526
Datum: 09.02.21	Datum: 17.03.2022	Datum: 14/3-23
Arbetsorder nr.: 1468267	Arbetsorder nr.: 1489717	Arbetsorder nr.: 1502232
Typ av service: Otto Moe as	Typ av service: Otto Moe as	Typ av service: Moe as
Baservice: NAMSOS GRONG RØRVIK Tlf. 74 21 76 76 Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 263 - 7801 Namsos firmapost@ottomoe.no	Baservice: GRONG RØRVIK Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 7801 Namsos post@ottomoe.no	Baservice: GRONG RØRVIK Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88 Postboks 7801 Namsos tomoe.no
Underhållsservice:	Underhållsservice:	Underhållsservice:
Anpassad baservice:	Anpassad baservice:	Anpassad baservice:
Intervalllagg/Øngt:	Intervalllagg/Øngt: Byttet br. veske BAM	Intervalllagg/Øngt:

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 6	Service Nr. 7	Service Nr. 8
Utförd km: 175105	Utförd km: 146633	Utförd km:
Datum: 4.3.24	Datum: 26-02-25	Datum:
Arbetsorder nr.: 777318	Arbetsorder nr.: 882969	Arbetsorder nr.:
Typ av service: Olje og bilte Kupetfilter	Typ av service: Olje og bilte Kupetfilter	Typ av service:
Baservice: Olje og bilte Kupetfilter	Baservice: Olje og bilte Kupetfilter	Baservice:
Underhållsservice: Olje og bilte Kupetfilter	Underhållsservice:	Underhållsservice:
Anpassad baservice: Olje og bilte Kupetfilter	Anpassad baservice:	Anpassad baservice:
Intervalllagg/Øngt: Olje og bilte Kupetfilter	Intervalllagg/Øngt: Olje og bilte Kupetfilter	Intervalllagg/Øngt:

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	4,6	3,5	3,7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.02.2025	

KOMMENTAR

Bruksmerker innenfor bransjenorm for vurdering av unormal slitasje kan foreligge.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.