

HYUNDAI TUCSON 136 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 20.06.2025
KODE: 1712086


XR66723


101 491 KM


01.10.2018
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: TMAJ3817HKJ742815	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 06.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dører	Flere småbulker på høyre framdør.	
1.2	Bakluke	Noe ulyd i begge bagasjeluke motorer.	
1.3	Skjermer	Er blitt flekket lakk på venstre bakskjerm, samt liten skade på skjermbredder.	



1.1 Flere småbulker på høyre framdør.



1.1 Flere småbulker på høyre framdør.



1.3 Er blitt flekket lakk på venstre bakskjerm, samt liten skade på skjermbredder.



Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 12/2-20 Kartversjon: Namsos Bil AS Oppnr: 822 720 722 MVA Åsleveggen 1 7820 Spillum Tel: 047 74 21 44 00 E-mail: post@namsosbil.no www.namsosbil.no Kilometerstand: 30952 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordnummer: 50002943 Signatur: [Signature]	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 26/11-20 Kartversjon: AUTORSERT HYUNDAI KJØPT Oppnr: 822 720 722 MVA Åsleveggen 1 7820 Spillum Tel: 047 74 21 44 00 E-mail: post@namsosbil.no www.namsosbil.no Kilometerstand: 42403 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordnummer: 500067136 Signatur: [Signature]
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 12/2-21 Kilometerstand: 60952	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 21/11-21 Kilometerstand: 72403

26 Service- og garantihefte

Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 24/11-21 Kartversjon: AUTORSERT HYUNDAI KJØPT Oppnr: 822 720 722 MVA Åsleveggen 1 7820 Spillum Tel: 047 74 21 44 00 E-mail: post@namsosbil.no www.namsosbil.no Kilometerstand: 53563 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordnummer: 50017084 Signatur: [Signature]	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 18/11-22 Kartversjon: AUTORSERT HYUNDAI KJØPT Oppnr: 822 720 722 MVA Åsleveggen 1 7820 Spillum Tel: 047 74 21 44 00 E-mail: post@namsosbil.no www.namsosbil.no Kilometerstand: 68546 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordnummer: 50018033 Signatur: [Signature]
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 24/11-22 Kilometerstand: 83563	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 18/11-23 Kilometerstand: 98546

27 Service- og garantihefte

Service og vedlikehold	
Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: 29/4-24 Kartversjon: AUTORSERT HYUNDAI KJØPT Oppnr: 822 720 722 MVA Åsleveggen 1 7820 Spillum Tel: 047 74 21 44 00 E-mail: post@namsosbil.no www.namsosbil.no Kilometerstand: 89199 Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordnummer: 50025757 Signatur: [Signature]	Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer Dato: Kartversjon: Kilometerstand: Hyundai kvalitetsstempel: Arbeidsordnummer: Signatur:
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 29/4-25 Kilometerstand: 119199	Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: Kilometerstand:

28 Service- og garantihefte

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 14, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 43, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	3,5	3,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.05.2025	101325

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

✔ Kontrollert /
 ○ Ikke kontrollert /
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsesystem
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.