

KIA SOUL 2WD
TESTDATO: 13.12.2024
KODE: 1605475

EB54723	72 000 KM	24.07.2020 Førstegang registrert	Elektrisk
----------------	------------------	--	------------------

CHASSISNR: KNAJ3811FL7008949	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 13.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	øvrig feil	venstre - høyre
1.2 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
1.3 Panser	noe steinsprut med rust	
1.4 Dekk/Felger	øvrig feil	begge foran
1.5 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
1.6 Døråpning	ripe(r)	høyre bak
1.7 Tak	lakk flasser	høyre
2. MOTOR		
2.1 Service	øvrig feil	



1.1 Øvrige feil



1.1 Øvrige feil



1.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



1.3 Noe steinsprut med rust



1.3 Noe steinsprut med rust



1.3 Noe steinsprut med rust




1.3 Noe steinsprut med rust



1.4 Øvrige feil



1.4 Øvrige feil



1.6 Ripe(r)



1.7 Lakk flasser



1.7 Lakk flasser

4. Service

Dato: 8/2-21 Kilometer: 65410

Kilometerstand: 65410

Reparasjonsordrenummer: 9349206

Stempel, verksted

Underskrift, verksted

Gjennomrustingskontroll 4

Dato: 8/2-21 Kilometer: 65410

Ingen rust/korrosjonskader

Rust/korrosjonskader

Plasering Skadekode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vedlikehold hos forhandler

1. Inspeksjon 2. Retting av skade(r) 3. Evt. reparasjon

Eter reparasjon:

1. Kontroll av utført reparasjon 2. Forhandler stempel og underskrift

Skiptet bremseveske

Skiptet kjølevæske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Øvrige feil

2. Service

Dato: 8/26-22 Kilometer: 1660

Kilometerstand: 1660

Reparasjonsordrenummer: 2049113

Stempel, verksted

Underskrift, verksted

Gjennomrustingskontroll 2

Dato: 8/26-22 Kilometer: 1660

Ingen rust/korrosjonskader

Rust/korrosjonskader

Plasering Skadekode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vedlikehold hos forhandler

1. Inspeksjon 2. Retting av skade(r) 3. Evt. reparasjon

Eter reparasjon:

1. Kontroll av utført reparasjon 2. Forhandler stempel og underskrift

Skiptet bremseveske

Skiptet kjølevæske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Øvrige feil

1. Service

Dato: 31/5-21 Kilometer: 15150

Kilometerstand: 15150

Reparasjonsordrenummer: 2088514

Stempel, verksted

Underskrift, verksted

Gjennomrustingskontroll 1

Dato: 31/5-21 Kilometer: 15150

Ingen rust/korrosjonskader

Rust/korrosjonskader

Plasering Skadekode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vedlikehold hos forhandler

1. Inspeksjon 2. Retting av skade(r) 3. Evt. reparasjon

Eter reparasjon:

1. Kontroll av utført reparasjon 2. Forhandler stempel og underskrift

Skiptet bremseveske

Skiptet kjølevæske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Øvrige feil

3. Service

Dato: 26/5-22 Kilometer: 45922

Kilometerstand: 45922

Reparasjonsordrenummer: 8824169

Stempel, verksted

Underskrift, verksted

Gjennomrustingskontroll 3

Dato: 26/5-22 Kilometer: 45922

Ingen rust/korrosjonskader

Rust/korrosjonskader

Plasering Skadekode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vedlikehold hos forhandler

1. Inspeksjon 2. Retting av skade(r) 3. Evt. reparasjon

Eter reparasjon:

1. Kontroll av utført reparasjon 2. Forhandler stempel og underskrift

Skiptet bremseveske

Skiptet kjølevæske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Øvrige feil

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.