

VOLVO XC40 2WD
TESTDATO: 09.05.2025
KODE: 1709013


PR64669


28 323 KM


04.04.2022
Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar hybrid

CHASSISNR: YV1XZBBVFN2764226	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 04.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	ufagmessig utført arbeid. Intakt	venstre foran - venstre bak
1.2 Vinduspussere/-spyler	utslitte pusserblader. Byttet	foran - bak
1.3 Dekk/Felger	kantkjørt felg. Bestilt time hos Intakt	høyre bak
2. MOTOR		
2.1 Service	trenger service. Utført	



1.1 Ufagmessig utført arbeid. Intakt




1.1 Ufagmessig utført arbeid. Intakt



1.3 Kantkjørt felg. Bestilt time hos Intakt



1.3 Kantkjørt felg. Bestilt time hos Intakt



GARANTIBEVIS

Version XC40 Recharge T5 R.
 Type/chassissn. YV1XZBBVFU276Y226
 Modellnr. 2022
 Reg.nr. PR 64669

Leveringsdato
 20 22 04 05
 T Y Y M M D D

Forhandler
 Bedriftens navn Frydenbø Bilsenter AS
 Adresse Barstølveien 40
 Underskrift Stephan Kokai

Stempel **STEPHAN KOKAI**

FRYDENBØ BILSENTER AS
 Barstølveien 40
 4636 Kristiansand
 Org.nr. 967 149 098

Bilen din har følgende intervaller:
☒ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren
 "Det som kommer først"

Eier 1 DMS Leasing / Stig Sørensen
 Adresse _____
 Telefon _____

Eier 2 _____
 Adresse _____
 Telefon _____

Andre spesifikasjoner _____

VERDIDOK

Service- og garantibevis
 Ved service og garanti
 skal det vises dette beviset
 Ved et all serviceintervall
 framskaffe et eller flere
 vedt. Service- og garanti
 beviset.

Ved overkøp til et
 annet kjøp og andre
 kjøp. Som kjøper

SERVICE

Service-dokumentasjon
 Verkstedet må registrere hver service ved
 hjelp av stempel og en underskrift.
 Verkstedet registrerer elementene i den origi-
 nale Volvo-service.
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med
 serviceintervallene.

Service-nr. 1
 Utført Km 7770
 Dato 22.05.2023
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service _____
 Grunnleggende service
 STEMPEL
 Vedlikeholdsservice
 STEMPEL
 Tilleggs grunnservice
 STEMPEL
 Tilleggs vedlikeholdsservice
 STEMPEL
 Tilleggs grunnservice
 STEMPEL
 Tilleggs vedlikeholdsservice
 STEMPEL

Service-nr. 2
 Utført Km _____
 Dato _____
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service _____
 Grunnleggende service
 STEMPEL
 Vedlikeholdsservice
 STEMPEL
 Tilleggs grunnservice
 STEMPEL
 Tilleggs vedlikeholdsservice
 STEMPEL

Service-nr. 3
 Utført Km _____
 Dato _____
 Arbeidsordre nr. _____
 Type service _____
 Grunnleggende service
 STEMPEL
 Vedlikeholdsservice
 STEMPEL
 Tilleggs grunnservice
 STEMPEL
 Tilleggs vedlikeholdsservice
 STEMPEL

Svein Egil & Petterstrøtd AS
 Glamstad - 4690 Pillesand
 Tlf. 37 26 36 20 - 908 65 200
 E-mail: seb-bil@online.no
 Org.nr. NO 995 391 643

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✖ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.