

SUBARU XV 114 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 31.12.2025
KODE: 1912523
 **DP31719**
 **108 732 KM**
 **11.09.2013**
Førstegang registrert

 **Bensin**
CHASSISNR: JF1GP3LC5DG054957

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	Overflate rust	
1.2	Panser	noe steinsprut	
1.3	Bakluke	steinsprut	
1.4	Tak	steinsprut	
2. INTERIØR			
2.1	Seter	skade	



1.2 Noe steinsprut



1.2 Noe steinsprut



1.2 Noe steinsprut



1.3 Steinsprut



1.4 Steinsprut



1.4 Steinsprut



1.4 Steinsprut



1.4 Steinsprut



1.4 Steinsprut



1.4 Steinsprut



2.1 Skade



Service og periodisk ettersyn

Næderforstående skjema stadfester at service og periodisk ettersyn er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceboka i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifikerte festene. Sørg for å motta utfyllt serviceeskema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: **JF16P3ZC6D6084927**

Registreringsdato: **11/9/2013**

Kategori for kjøring	4 mnd/5 000 km, gjelder kun for bensinmotor (4E)	12 mnd eller 15 000 km, Det som inntrer først.	24 mnd eller 30 000 km, Det som inntrer først.
Dato:	30/8-13	Dato: 30/8-14	Dato: 29/4-2015
Km. stand:	0km	Km. stand: 11320	Km. stand: 26 185

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Lier
 Gjøvikveien 19 - 3400 Lier
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Depotgata 12
 2000 Lillestrøm
 NO 952 335 863 MVA

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Oslo
 Haraldsv. 9 - 0681 Oslo
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

12

Service og periodisk ettersyn

Næderforstående skjema stadfester at service og periodisk ettersyn er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceboka i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifikerte festene. Sørg for å motta utfyllt serviceeskema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: _____

Registreringsdato: _____

36 mnd eller 45 000 km, Det som inntrer først.	48 mnd eller 60 000 km, Det som inntrer først.	60 mnd eller 75 000 km, Det som inntrer først.	72 mnd eller 90 000 km, Det som inntrer først.
Dato: 28.04.16	Dato: 27/4-17	Dato: 24/5-18	Dato: 17/9-19
Km. stand: 36554	Km. stand: 44218	Km. stand: 53130	Km. stand: 63811

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Oslo
 Haraldsv. 9 - 0681 Oslo
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Oslo
 Haraldsv. 9 - 0681 Oslo
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Oslo
 Haraldsv. 9 - 0681 Oslo
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Lillestrøm
 Depotgata 12 - 2000 Lillestrøm
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

13

Service og periodisk ettersyn

Næderforstående skjema stadfester at service og periodisk ettersyn er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceboka i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifikerte festene. Sørg for å motta utfyllt serviceeskema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: _____

Registreringsdato: _____

7 år eller 105 000 km, Det som inntrer først.	8 år eller 120 000 km, Det som inntrer først.	9 år eller 135 000 km, Det som inntrer først.	10 år eller 150 000 km, Det som inntrer først.
Dato: 19/10-20	Dato: 3/5-21	Dato: 9.9.22	Dato: _____
Km. stand: 20831	Km. stand: 74910	Km. stand: 83176	Km. stand: _____

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Lier
 Gjøvikveien 19 - 3400 Lier
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Depotgata 12
 2000 Lillestrøm
 NO 952 335 863 MVA

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Oslo
 Haraldsv. 9 - 0681 Oslo
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **Birger N. Haug AS**
 Avd. Lillestrøm
 Depotgata 12 - 2000 Lillestrøm
 Tlf. 23 24 41 00 - Fax 23 24 41 01
 NO 952 335 863 MVA
 Kontor: 9001 07 17530

14

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 11, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,1	7,2	7,4	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.