

FORD KUGA 180 HK AUTOMAT 4WD

VH97958

109 720 KM

 07.06.2018
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: WFOAXXWPMAJT77285

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.08.2024

Vurdering av unormal slitasje gjennomføres ved leasingkontraktens utløp eller ved andre forhold som krever dokumentasjon av unormal slitasje. Vurderingen gjøres uti fra standard leasingavtale fra FINFO og bransjenorm for unormal slitasje. Vurderingen skal anmerke slitasje definert som unormal i forhold til alder, kjørelengde og gjennomført vedlikehold iht. fabrikantens beskrivelse for serviceintervall. Hovedfokus er karosseri, interiør, dekk, gjennomført service samt begrenset mekanisk kontroll.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ OK Anmerkninger se neste side


IDENTITET


 ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE


EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Identitet			
1.1 Nøkler	Mangler. 1 stk		7 500
Eksteriør			
2.1 Panser	Ripe(r).		8 125
2.2 Skjermer -	Flere bulker.	venstre bak	3 125
2.3 Skjermer -	Ripe(r).	venstre foran	8 125
2.4 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - sommer. ikke med på kontroll		25 000
2.5 Døråpning -	Ripe(r).	venstre bak	2 125
2.6 Støtfanger -	Skrubbskader underkant. /noen riper og en del steinsprut	høyre foran	8 125
2.7 Tak	Bulk.		2 500
Lys			
3.1 Lys bak -	Dugg/fukt.	indre, ytre, begge bak	16 875
Opplysninger/klargjøring			
4.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Full shine/ bruktbilklargjøring. vanskelig å få innsyn på lakk pga skitten		7 500
		inkl. mva	89 000



2.1 Ripe(r)



2.1 Ripe(r)



2.2 Flere bulker




2.3 Ripe(r)



2.5 Ripe(r)




2.6 Skrubbskader underkant /noen riper og en del steinsprut




2.6 Skrubbskader underkant /noen riper og en del steinsprut



2.7 Bulk



3.1 Dugg/fukt



3.1 Dugg/fukt



Utført 10.04.2024

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremseser - ABS	0
Restraint-kontrollmodul - RCM	0
Motor - JQMA, UFMA, XWMB	0
Girkassens kontrollmodul - TCM	0
Girkassens kontrollmodul - TCM	0
Instrumentpanelgruppe - IPC	0
Elektrisk automatisk temperaturkontroll - EATC	0
Overvåkingsystem for dekktrykk - TPMS	0
Front kamera - IPMA	0
Førerdørmodul - DDM	1
B12C2 Innstignings- / lokaliseringslys feil	
Multifunksjon - Passasjerdørmodul	1
B11BD Innfellingsrelé for speil	
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM	0
Strøm styre kontrollmodul - PSCM	0
Rattposisjonsføler, modul - SASM	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	22,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	11,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 46, 2018
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	Dekksett ikke med på test			
Mønsterdybde vinterdekk	7,3	7,2	8,1	8,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.10.2023	105248

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Systemfunksjoner

Eksteriør

- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Skjermer
- Speil
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssove
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Eksosanlegg
- Lekkasjer
- Service
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppet/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Prissetting av påkost gjøres ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger og justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Rapporten er utført på bestilling av bruker/leietager eller restverdigarantist og er en nøytral vurdering som skal danne grunnlaget for sluttoppjøret mellom bruker/leietager og restverdigarantist. Eiendomsretten til dokumentet går til begge parter uavhengig av hvem som har bestilt rapporten.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen

6. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn.

Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

- ☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
- ☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her prisen for den enkelte test.
- ☒ Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 14 dager etter at testen er utført.