

VOLKSWAGEN TOUAREG 204 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 21.01.2026

 JD66438

 279 747 KM

 08.08.2012
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WVGZZZ7PZDD001884

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.10.2026

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Dekktrykkvarsler lyser.	
1.2 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser. olje nivå lampe og line assistent	
1.3 Diagnose	Se diagnosetest. bør kontrolleres på verksted	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Generelt mye bruksslitasje.	
2.2 Under bil	Løst varmeskjold. over bakre potte	
2.3 Panser	Korrosjon/sinkslipp. og en liten bulk	
2.4 Dører -	Dørlås virker ikke. sentrallås virker ikke	venstre bak
2.5 Dører -	Bulk. også på baksjerm	venstre bak
2.6 Bakluke	Rust/korrosjon.	
2.7 Skjermer -	Bulk med lakkskade.	venstre foran
2.8 Speil -	Varmer i speil virker ikke.	høyre
2.9 Vinduspussere/-spyler -	Vinduspussere virker ikke.	bak
2.1 0 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. 2 stk sommer	
2.1 1 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. vinter	høyre bak, venstre bak
2.1 2 Dekk/Felger -	Holder ikke luft/lite luft.	venstre bak
2.1 3 Dekk/Felger	Skjev slitasje på vinterdekk. slitte	
2.1 4 Støtfanger -	Sprukket.	foran
2.1 5 Tak	Steinsprut med rust.	
Lys		
3.1 Lys bak -	Dugg/fukt.	venstre
3.2 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	venstre
3.3 Lys bak -	i di indre lampene er det bare rygge lys som virker	begge bak
Motor		
4.1 Batteri(er)	Dårlig kapasitet.	
4.2 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor. ser ut som det lekker ifra begge toppdeksler. må feilsøkes	
4.3 Service	Varsler service.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Fjærer/støtdemper -	Knekt fjær.	venstre foran, høyre foran
Bremser		
6.1 Parkeringsbrems	Forskjell i bremsekraft>50% av høyeste verdi.	
Interiør		
7.1 Bagasjeromskjuler	Mangler.	
7.2 Varme/AC/Klima	ac ikke funksjonstestet pga lav ute temp	



1.2 Varsellampe lyser Olje nivå lampe og Line assistent



2.1 Generelt mye bruksslitasje



2.1 Generelt mye bruksslitasje



2.1 Generelt mye bruksslitasje



2.3 Korrosjon/sinkslipp Og en liten bulk




2.5 Bulk Også på baksjerm



2.6 Rust/korrosjon



2.7 Bulk med lakkskade



2.9 Vinduspussere virker ikke



2.10 Kantkjørt felg 2 stk sommer



2.10 Kantkjørt felg 2 stk sommer



2.11 Kantkjørt felg Vinter



2.11 Kantkjørt felg Vinter



2.14 Sprukket



2.14 Sprukket



2.15 Steinsprut med rust



3.1 Dugg/fukt



Utført 21.01.2026

SYSTEM	ANTALL
Parkeringsbrems - Elektrisk parkeringsbrems C11000 Unknown fault code	1
ABS/ESP - MK25A	0
Kollisjonspute - Diagnose	0
Motor - CGEA, CJTA, CMTA, CGRA, CGNA, CATA, CASA, CASD, CKDA, CJGD, CRCA, etc. P159200 Ladetrykksensor/ høydesensor signal; usannsynlig Periodisk P019600 Motoroljetemperaturføler: område/ytelse Permanent P019700 Motoroljetemperaturføler, lavt signal Permanent P010400 Luftmengde- eller luftmassestrømkrets: uregelmessig Periodisk P212700 Sensor/bryter for gasspjeld-/pedalposisjon E Periodisk P032200 Tenning/fordeler motorturtall inngangseffekt krets lav krets	6
Girkasse - Diagnose	0
Instrument - Diagnose FFFF09 Unknown fault code	1
Startsperre - Diagnose 00956 Nøkkel 2; adaptasjonsgrense overskredet Under nedre terskel reguleringsgrense	1
Klimakontroll - Diagnose B10C221 Kjølemiddeltrykkføler, signal eller verdi under terskel Periodisk U111300 Funksjonsrestriksjon pga mottatt melding Periodisk	2
Parkering/ ekstra varmer - Diagnose	0
Filskiftehjelp - Filskiftehjelp	0
parkeringshjelp - Diagnose	0
Infotainment - Informasjonselektronikk 03157 Funksjon redusert pga. kommunikasjon forstyrrelse Ingen symptomer	1
Sentral elektronikk - Diagnose 01855 Temperatursensor for oppvarming venstre sete foran Feil i krets	1

SYSTEM		ANTALL
Komfortsystem - Diagnose		2
00985	Lampe, høyre baklys Feil i krets	
00984	Lampe, venstre baklys Feil i krets	
Gateway - Diagnose for databuss		3
U107A00	Kontrollenhet for kamera, ingen kommunikasjon	
U140B00	Energiledelse aktiv	
004000	Unknown fault code	
Rattelektronikk - Diagnose		1
02797	Fil-assistent kontrollmodul ingen kommunikasjon	
Dørelektronikk - Venstre bakdør		1
02115	Låseenhet sentrallås Permanent	
Infotainment - Radio		0
Dørelektronikk - Førerdør		0
Dørelektronikk - Passasjerdør		0
Dørelektronikk - Høyre bakdør		0
Frontlyktregulering - Dynamisk lyskontroll		0
Bagasjeromsløkkelektronikk - Diagnose		0
Tilhengermodul - Diagnose		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
---------------	---	-------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Glatt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 26, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	5,3	5,8	4,6	5
Mønsterdybde vinterdekk	4,6	4,5	5,6	3,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.12.2023	242338

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Dieselpumpe/dyser/gløding Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Bagasjeromskjuler Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjerner Speil Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Skiver Bremsekjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.