




AUDI A4 ALLROAD QUATTRO / B8 177 HK AUTOMAT 4WD



CHASSISNR: WAUZZZ8K7EA079463

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.04.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✔ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Lakk	Stensprut.	
1.2	Panser	Steinsprut.	10 000
1.3	Dekk/Felger -	Betydelig oksidering.	alle 20 000
1.4	Dekk/Felger	Gamle dekk.	18 000
1.5	Støtfanger -	Steinsprut.	foran 10 000
Motor			
2.1	Lekkasjer	Noe svetteing rundtomkring	
2.2	Service	Varsler service.	2 500
Hjuloppheng/styring			
3.1	Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje.	begge foran 14 022
Gir og drivlinje			
4.1	Aksler -	Drivakselledd defekt. Mansjetter defekt, liten ulyd i akselledd	begge foran 12 860
4.2	Fordelingskasse	Svetter.	5 012
		eks. mva	92 400



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut




1.1 Stensprut




1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.2 Steinsprut



1.2 Steinsprut



1.2 Steinsprut



1.2 Steinsprut



1.3 Betydelig oksidering



1.3 Betydelig oksidering



1.3 Betydelig oksidering



1.4 Gamle dekk



1.4 Gamle dekk



1.4 Gamle dekk



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut




1.5 Steinsprut




1.5 Steinsprut



2.1 Øvrige feil
Noe svetting rundt omkring




3.1 Støtdemper lekkasje



3.1 Støtdemper lekkasje



4.1 Drivakselledd defekt
Mansjetter defekt, liten ulyd i akselledd






4.1 Drivakselledd defekt
Mansjetter defekt, liten ulyd i akselledd



4.2 Svetter







KJØRETØYDATA

TIDLIGERE BRUK

Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT

HASTIGHET

Nei

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK

PRODUKSJONSDATO DEKK

Uke 16, 2021

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,2	6,7
AKSEL 2	6,3	6,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK

Nei

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant