

VOLVO V60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 08.07.2025

KODE: 1758407



CF99957



87 143 KM



22.08.2019

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1ZBWMVDL1350130

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 18.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceordokumentasjon
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempeler og en underskrift.
 Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
 Husk å utføre vedlikeholdservice i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1

Utført Km: 8695
 Dato: 19.20
 Arbeidsordre nr.: 2996993

Type service: Grunnleggende service
 Bilias Personbil AS
 Pb. 240 Økern
 0510 Øslo
 NO-176 0231
 Vedlikeholdservice: Tlf: 1503 21 85

VOLVO SERVICE 2.0

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 2

Utført Km: 23412
 Dato: 8/9-21
 Arbeidsordre nr.: 3165690

Type service: Grunnleggende service
 Bilias Personbil AS
 Pb. 240 Økern
 0510 Øslo
 NO-176 0231
 Vedlikeholdservice: Tlf: 1503 21 85

VOLVO SERVICE 2.0

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

3 Gjør disse markeringer

6

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3

Utført Km: 50693
 Dato: 19.22
 Arbeidsordre nr.: 5875

Type service: Grunnleggende service
 Volvo Car Lillestrøm
 C.J. Hansens vei 18, 2007 Lillestrøm
 Tlf: 63 80 05 00 E-post: lillestrom@vcsa.no
 Org.nr. 928 148 491

VOLVO SERVICE 2.0

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 4

Utført Km: 56727
 Dato: 10.07.2023
 Arbeidsordre nr.: 60216

Type service: Grunnleggende service
 Volvo Car Økern
 Økerveien 115, 6579 Økern
 Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
 Org.nr. 928 148 491

VOLVO SERVICE 2.0

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 5

Utført Km: 73393
 Dato: 19.6.2024
 Arbeidsordre nr.: 60216

Type service: Grunnleggende service
 Autoservice
 www.autoservice.no
 Personlig servicebudsjetter

VOLVO ORIGINAL SERVICE

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

7

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 6

Utført Km: 36800
 Dato: 18.06.2025
 Arbeidsordre nr.: 158734

Type service: Grunnleggende service
 Autoservice
 www.autoservice.no
 Personlig servicebudsjetter
 Tomasz Babiarz
 Tlf: 452 75 063 | tomasz@autoservice.no

VOLVO ORIGINAL SERVICE

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 7

Utført Km: 36800
 Dato: 18.06.2025
 Arbeidsordre nr.: 158734

Type service: Grunnleggende service
 Autoservice
 www.autoservice.no
 Personlig servicebudsjetter
 Tomasz Babiarz
 Tlf: 452 75 063 | tomasz@autoservice.no

VOLVO ORIGINAL SERVICE

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 8

Utført Km: 36800
 Dato: 18.06.2025
 Arbeidsordre nr.: 158734

Type service: Grunnleggende service
 Autoservice
 www.autoservice.no
 Personlig servicebudsjetter
 Tomasz Babiarz
 Tlf: 452 75 063 | tomasz@autoservice.no

VOLVO ORIGINAL SERVICE

STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

8

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6,2	6,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,6	5,6	6,2	6,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.06.2025	86800
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
01.09.2020	8695
08.09.2021	23412
01.09.2022	50693
10.07.2023	56727
19.06.2024	73393
18.06.2025	86800

KOMMENTAR

Normal bruksslitasje.

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.