



# Vurdering av unormal slitasje


UKJENT MAXUS E-DELIVER 3 2WD

TESTDATO: 06.12.2023

KODE: 1301265

 EE87080

 3 500 KM

 24.05.2023  
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: LSH14C4CXNA139164

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 24.05.2027

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✔ OK 🔍 Anmerkninger se neste side


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



## KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

## PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 20, 2023

## VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 20, 2023

	Venstre		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	4,5			4,5
AKSEL 2	4,5			4,5

	VENSTRE		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	6,3			6,3
AKSEL 2	6,3			6,3

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

## REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

#### Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

#### Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Systemfunksjoner

#### Eksteriør

- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Skjermer
- Speil
- Tilhengerfeste
- Vinduspussere/-splyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

#### Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

#### Motor

- El/hybrid batteripakke
- Lekkasjer
- Service

#### Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme

#### Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Skiver
- Bremseskjold

#### Gir og drivlinje

- Girkasse
- Aksler
- Fordelingskasse

#### Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppet/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Multimedia
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

#### Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant