

JAGUAR JAGUAR I-PACE 4WD
TESTDATO: 15.08.2024
KODE: 1481584
 **EV85575**
 **87 530 KM**
 **08.08.2019**
Førstegang registrert

 **Elektrisk**
CHASSISNR: SADHA2B12L1F78835
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 08.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Stolpe	To små zinkblemmer på lister.	
2. LYS		
2.1 Lys bak	Noe krakelering i baklykter.	
3. MOTOR		
3.1 Service	Serviceer fulgt - Tid for ny service nå	
4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
4.1 Opplysninger	-Sommerdekk ca 3,5mm igjen (prod:uke 11 år 19) Ingen ytre påvirkning på felger.OK -Vinterfelger lokalisert på mobil dekkhotell som åpner igjen til høsten. Tilstand vites ikke ved takst.	
4.2 Opplysninger	Ingen synlige skader under på batteri.	
4.3 Opplysninger	1 Ladekabel	
4.4 Opplysninger	-Ingen feilmeldinger i displayet under takst.OK -Ladeluke er skadefri.OK	
4.5 Annet	øvrige feil	



1.1 To små zinkblemmer på lister.



1.1 To små zinkblemmer på lister.



2.1 Noe krakelering i baklykter.



2.1 Noe krakelering i baklykter.



2.1 Noe krakelering i baklykter.



2.1 Noe krakelering i baklykter.



2.1 Noe krakelering i baklykter.



2.1 Noe krakelering i baklykter.

JAGUAR

ONLINE SERVICE HISTORY
CUSTOMER COPY

VEHICLE DETAILS

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN):

MODEL:

ENGINE:

COLOUR:

WARRANTY START DATE:

SACHA2B0L9F78835

I-PACE / X590

EV (225) 4x4 TRANSXOR

AMMONITE GREY/CORRIS GREY

19/08/2019

REGISTRATION NUMBER:

REGISTRATION COUNTRY:

WEBSITE:

Not present

Not present

<https://esh.jaguar.com>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

REPAIRER

JOB NUMBER

JOB DATE

ODOMETER

DETAILS

Bitoulski 1

Stabburveien 1

Fredrikstad

1607

Norway

565832

JAGUAR

29/08/2022

50,836 km

Work Completed

60,000 km 48 months service

Related Service Items

Not Applicable

Bitoulski 1

Stabburveien 1

Fredrikstad

1607

Norway

506980

JAGUAR

03/07/2020

18,347 km

Work Completed

34,000 km 24 months service

Related Service Items

Electronic Vehicle Health Check (eVHC)

Removal of Pollen Filter

Renewal of Brake Fluid

British Car Import AS

1811 Kolbotn

1401

Norway

vo122441

JAGUAR

13/05/2019


25 km

Work Completed

Pre-Delivery Inspection

Related Service Items

Not Applicable




3.1 Servicer fulgt - Tid for ny service nå


4.1 -Sommerdekk ca 3,5mm igjen (prod:uke 11 år 19) Ingen ytre påvirkning på felger.OK
-Vinterfelger lokalisert på mobil dekkhotell som åpner igjen til høsten. Tilstand vites ikke ved takst.



4.1 -Sommerdekk ca 3,5mm igjen (prod:uke 11 år 19) Ingen ytre påvirkning på felger.OK
-Vinterfelger lokalisert på mobil dekkhotell som åpner igjen til høsten. Tilstand vites ikke ved takst.



4.1 -Sommerdekk ca 3,5mm igjen (prod:uke 11 år 19) Ingen ytre påvirkning på felger.OK
-Vinterfelger lokalisert på mobil dekkhotell som åpner igjen til høsten. Tilstand vites ikke ved takst.



4.2 Ingen synlige skader under på batteri.



4.3 1 Ladekabel



4.3 1 Ladekabel



4.4 -Ingen feilmeldinger i displayet under takst.OK
-Ladeluke er skadefri.OK



4.4 -Ingen feilmeldinger i displayet under takst.OK
-Ladeluke er skadefri.OK



4.5 Øvrige feil



4.5 Øvrige feil



4.5 Øvrige feil



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 11, 2019
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3,5	3,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.08.2022	50836
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.07.2020	18347
29.08.2022	50836

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.