

**VOLVO V60 4WD**
**TESTDATO: 04.10.2024**
**KODE: 1525627**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <b>AA75131</b> |  <b>28 801 KM</b> |  <b>05.10.2021</b><br>Førstegang registrert |  <b>Bensin hybrid</b><br>- Ladbar hybrid |
|--|--|--|---|

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CHASSISNR:</b> YV1ZWBFVDN1475730 | <b>BRUKTIMPORT:</b> Nei          |
| <b>KJØRETØY:</b> Personbil          | <b>FRIST FOR PKK:</b> 05.10.2025 |











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

|  |  |
|--|--|
|  IDENTITET <span style="float: right;">✔</span> |  ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span> |
|  EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span> |  LYS <span style="float: right;">✔</span>                           |
|  MOTOR <span style="float: right;">✔</span>     |  HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>           |
|  BREMSER <span style="float: right;">✔</span>   |  GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>              |
|  INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>  |  OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>      |



| Punkt               | Beskrivelse                | Plassering  |
|---------------------|----------------------------|-------------|
| <b>1. EKSTERIØR</b> |                            |             |
| 1.1 Dekk/Felger     | kantkjørt felg Diamond Cut | høyre foran |
| 1.2 Dekk/Felger     | kantkjørt felg Diamond Cut |             |



1.1 Kantkjørt felg Diamond Cut



1.2 Kantkjørt felg Diamond Cut



**GARANTIBEVIS**

Versjon Volvo V60 T6  
 Type/chassinr. - 475130  
 Modellår 2022  
 Reg.nr. AA 75131  
 Leveringsdato 20211005  
 Forhandler Jensen & Scheele Bil AS  
 Bedriftens navn \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Underskrift \_\_\_\_\_  
 Stempel **JENSEN & SCHEELE BIL AS**  
**HALDEN**  
**Tlf. 69 21 35 00**

Bilen din har følgende intervaller:  
 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren\*  
 \*Det som kommer først.



Eier 1  
VCF  
 Adresse VIDAR NISLAND  
LANDSTADS VEI 2, 1781 HALDEN  
 Telefon \_\_\_\_\_

Eier 2  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Andre spesifikasjoner \_\_\_\_\_

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

**Serviceedokumentasjon**  
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av skjemaer og en underskrift. Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service. Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

| Service nr. 1                                      | Service nr. 2                                      |
|--|--|
| Utført Km: 10629                                   | Utført Km: 14833                                   |
| Dato: 11/10-22                                     | Dato: 02/10-2027                                   |
| Arbeidsordre nr: 378518                            | Arbeidsordre nr: 394022                            |
| Type service: Grunnleggende service                | Type service: Grunnleggende service                |
| JENSEN & SCHEELE BIL AS<br>Org.nr. 960 968 727 MVA | JENSEN & SCHEELE BIL AS<br>Org.nr. 960 968 727 MVA |
| Vedlikeholdsservice                                | Vedlikeholdsservice                                |
| Tilpasset grunnservice                             | Tilpasset grunnservice                             |
| Tillegg av intervall/Annat                         | Tillegg av intervall/Annat                         |











**KJØRETØYDATA**

|                               |     |                          |             |
|-------------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| <b>ANTALL NØKLER</b>          | 2   | <b>ANTALL LADEKABLER</b> | 2           |
| <b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b> | Nei | <b>TIDLIGERE BRUK</b>    | Normal bruk |

**PRØVEKJØRING**

|                   |
|-------------------|
| <b>PRØVEKJØRT</b> |
| Nei               |

**DEKK OG BREMSER**

|                                   |              |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b> | Uke 25, 2021 | <b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b> | Uke 31, 2021 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|

|                                     | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b> | 4,5           | 4,5         | 4,5         | 4,5       |
| <b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b> | 5,5           | 5,5         | 6           | 6         |

**SERVICEINFORMASJON**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>KOMPLETT HISTORIKK</b> |                       |
| Ja                        |                       |
| <b>SISTE SERVICEDATO</b>  | <b>KILOMETERSTAND</b> |
| 04.10.2024                | 28802                 |

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.