

VOLVO XC60 4WD

TESTDATO: 14.07.2025

KODE: 1761302



AA75878



48 772 KM



06.07.2022

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: LYVUZH1UDNB027625

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.07.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





GARANTIBEVIS

Version: Volvo XC60

Type/hastighet: - 027625

Modellår: 2022

Reg.no: AA75878

Leveringsdato: 20220706

Forhandler: Jensen & Scheele Bil AS

Bedriftens navn: Jensen & Scheele Bil AS

Adresse: LARS BREYTHILDESEN

Underskrift: ZIPERUSGATA 10, 1406 FREDEKSTAD

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
HALDEN
Tlf. 69 21 35 09

Bilen din har følgende intervaller:

☐ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren*

*Det som kommer først

Eier 1: VOF

Adresse: LARS BREYTHILDESEN

Telefon: ZIPERUSGATA 10, 1406 FREDEKSTAD

Eier 2:

Adresse:

Telefon:

Andre spesifikasjoner:

SERVICE

Servicedokumentasjon

Verktøyet må registreres hver service ved hjelp av stempler og en underskrift.

Verktøyet registrerer elementene i din originale Volvo-service.

Noter å utføre vedlikeholdservice i tråd med serviceintervallene.

Servicenr. 1

Uttart: 16564

Km: 81823

Dato: 8/8/23

Arbeidsordre nr.: 39205

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

Servicenr. 2

Uttart: 33 873

Km: 22.08.2024

Dato: 22.08.2024

Arbeidsordre nr.: 408 459

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

Servicenr. 3

Uttart: 46834

Km: 22.04.2025

Dato: 22.04.2025

Arbeidsordre nr.: 421302

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

Servicenr. 4

Uttart: 46834

Km: 22.04.2025

Dato: 22.04.2025

Arbeidsordre nr.: 421302

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

Servicenr. 5

Uttart: 46834

Km: 22.04.2025

Dato: 22.04.2025

Arbeidsordre nr.: 421302

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

SERVICE

Servicenr. 3

Uttart: 46834

Km: 22.04.2025

Dato: 22.04.2025

Arbeidsordre nr.: 421302

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

Servicenr. 4

Uttart: 46834

Km: 22.04.2025

Dato: 22.04.2025

Arbeidsordre nr.: 421302

Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA

Servicenr. 5

Uttart: 46834

Km: 22.04.2025

Dato: 22.04.2025

Arbeidsordre nr.: 421302


Type service: GRUNNLEGGENDE SERVICE

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
Org.nr. 960 968 727 MVA











KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Budbil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 25, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 11, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.04.2025	46834

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.