

VOLVO XC60 190 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 31.01.2024
KODE: 1336922

 AA72331	 44 451 KM	 20.06.2019 Førstegang registrert	 Diesel
--	--	--	---

CHASSISNR: YV1UZA8UDK1370605	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 18.04.2025











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✔	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✔
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✔
 BREMSER ✔	 GIR OG DRIVLINJE ✔
 INTERIØR ✔	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	kantkjørt felg Diamond Cut	
1.2 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	høyre bak
2. MOTOR		
2.1 Service	trenger service	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Øvrig utstyr/klargjøring	utvendig og innvendig vask	



1.1 Kantkjørt felg Diamond Cut



1.2 Ripe(r) ned til grunning

GARANTIBEVIS

Verstyon: **Volvo XC60**
 Type/versjon: **- 374605**
 Modell: **249**
 Reg.nr: **AA72331**

Levingsdato: **20190620**
 Y Y Y Y M M D D

Fødtidat: _____
 Bedriftens nam: **Jensen & Scheele Bil AS**
 Adresse: _____
 Underskrift: _____

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS
 HALDEN
 Tlf. 99 21 35 00**

Blant du har følgende intensjoner:
 30.000 km/12 måneder/rentalar for motorer
 *Det som kommer først

Eier 1: **Vegard Hansen
 Klyngvegtroten 1B
 1734 Bergenhaugen**

Eier 2: _____

Adressa: _____
 Telefon: _____
 Andre spesi. faksjoner: _____

VERDIDG

Service- og reparasjonskostnader som er dekket av denne garantiordningen er begrenset til 30.000 kroner ekskl. mva. Som kjøper kan du nyte godt av denne garantiordningen.

SERVICE OG VEDLIEHOLD

Service nr. 3

Utlart Km: **29650**

Dato: **11/4-22**

Arbeidsordre nr.: **771326**

Type service: **Vedlikeholdservice**

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA**

Ekstra olje- og filterbytte: _____

Bemerkning: _____

Service nr. 4

Utlart Km: **37662**

Dato: **18/4-23**

Arbeidsordre nr.: **386511**

Type service: **Vedlikeholdservice**

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA**

Ekstra olje- og filterbytte: _____

Bemerkning: _____

Service nr. 5

Utlart Km: _____

Dato: _____

Arbeidsordre nr.: _____

Type service: **Vedlikeholdservice**

Ekstra olje- og filterbytte: _____

Bemerkning: _____

SERVICE OG VEDLIEHOLD

Serviceordokumentasjon

Verktødet må registrere hver service ved hjelp av stempeler og en underskrift.
 Verktødet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
 Husk å utføre vedlikeholdservice i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1

Utlart Km: **9666**

Dato: **20/4-22**

Arbeidsordre nr.: **338944**

Type service: **Vedlikeholdservice**

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA**

Ekstra olje- og filterbytte: _____

Bemerkning: _____

Service nr. 2

Utlart Km: **20654**

Dato: **21.04.2021**

Arbeidsordre nr.: **355634**

Type service: **Vedlikeholdservice**

Stempel: **JENSEN & SCHEELE BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA**

Ekstra olje- og filterbytte: _____

Bemerkning: _____

1 Gjelder ikke motorer.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 37, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 26, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.04.2023	37662

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.