

AUDI E-TRON 50 4WD
TESTDATO: 15.08.2024
KODE: 1481020

 EB59187	 43 586 KM	 06.08.2020 Førstegang registrert	 Elektrisk
--	--	--	--

CHASSISNR: WAUZZZGE4LB035245	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 06.08.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	bulk med lakkskade	
1.2 Skjermer	ripe(r) ned til grunning	
1.3 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	
1.4 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	



1.1 Bulk med lakkskade



1.2 Ripe(r) ned til grunning



1.3 Ripe(r) ned til grunning



1.4 Ripe(r) ned til grunning





Audi
Servicedokumentasjon

Komplett dokumentasjon

Biltype
 Modell: HUGO22U4481241
 Type: HUGO 2.0
 Registreringsdato: 2022-08-02
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg

Engasjement
 Start: 2022-07-08
 Slutt: 2124 km
 Kjøringstid: 11580 min
 Biltype: Større og mindrebil
 Annet kjøretøy
 Opplysningsbil
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg

Audi er et medlem av Audi Service partner
 Audi er et medlem av Audi Service partner

Varedekkets merknader
 Dato: 2022-07-11
 Kjøringstid: 6024 km
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg

Audi er et medlem av Audi Service partner
 Audi er et medlem av Audi Service partner

Sida 1 av 3

Audi
Servicedokumentasjon

Varedekkets merknader
 Dato: 2022-07-08
 Kjøringstid: 1824 km
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg

Audi er et medlem av Audi Service partner
 Audi er et medlem av Audi Service partner

Varedekkets merknader
 Dato: 2022-07-08
 Kjøringstid: 1824 km
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg

Audi er et medlem av Audi Service partner
 Audi er et medlem av Audi Service partner

Sida 2 av 3

Audi
Servicedokumentasjon

Kjøringstidspakke
 Dato: 2022-07-11
 Kjøringstid: 0 km
 Vikt uten last: 1820 kg
 Vikt totalt: 2322 kg
 Vikt totalt med last: 3000 kg

Audi er et medlem av Audi Service partner
 Audi er et medlem av Audi Service partner

Sida 2 av 3

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 29, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 29, 2020
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	4,6	4,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,8	6,8	6,8	6,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.07.2024	42149
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
02.11.2021	15012
08.07.2022	18545
11.03.2024	40245

KOMMENTAR

Med skade menes skade større enn 60% av bilens verdi på skadedato.
Mindre lakk og karosseri reparasjoner kan ha forekommet. litt steinsprut somme plasser, ikke noe unormalt, etter km og alder
Neste service er den 08.07.2026 Eller ved Km 72149 Det som inntreffer først.
Vinterdekk U/Pigg

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.