




VOLVO XC90 4WD

 BU42379 33 140 KM 24.02.2025
Førstegang registrert Bensin
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1LFH7V1S1354502

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 24.02.2029



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk -	Generelt mye riper. Noe riper runt om på bil trenger lakkrens	alle	2 000
1.2 Panser -	Steinsprut. Noe sten sprut panser	foran	
1.3 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. Kant kjørt vinter felg	høyre bak	3 000
1.4 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. Kant kjørt sommer felg	høyre foran	3 000
		eks. mva	8 000



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper runt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper rundt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper rundt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper rundt om på bil trenger lakkrens



1.1 Generelt mye riper
Noe riper rundt om på bil trenger lakkrens



1.2 Steinsprut
Noe sten sprut panser



1.3 Kantkjørt felg
Kant kjørt vinter felg



1.4 Kantkjørt felg
Kant kjørt sommer felg



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Vått

KLIMAAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-2	Uke 42, 2024

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 47, 2024

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	7,0	6,0
AKSEL 2	7,0	7,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.10.2025	30049

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Nei

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

1. For at en bil skal kvalifiseres som en Volvo Selekt bruktbil må følgende kriterier være oppfylt!

- Første reg data må være under 7 år
- Bilen må ha kjørt under 150 000 KM
- Bilens service intervall må ha blitt fulgt, service intervall kriterier er 6 mnd / 3 000 Km.

2. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

3. Testresultatene leveres ikke ut til kunde uten samtykke fra forhandler.

4. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll. Takstmann prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.

5. Takstmann leser av feilmeldinger som er tilgjengelig på testtidspunktet.

6. Driftsbatterier på el- og hybridbiler blir kontrollert av takstmann enten ved visuelt kontrollert, eller ved måling utført av takstmann

7. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

8. Denne taksten er gyldig i 3 mnd fra takst dato. Etter 3 mnd må det utføres en ny takst.