




Teknisk test med påkost

TOYOTA TOYOTA YARIS 2WD

TESTDATO: 11.06.2025



CHASSISNR: YARKBAC3500129474

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.06.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Noen riper og småbulker. Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.		
Interiør			
2.1 Bagasjeromskjuler -	Begge snørene mangler på bagasjeromskjuleren, som holder den festet opp til bakluken.	begge bak	194
		eks. mva	194




1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.




1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



1.1 Noen riper og småbulker

Noen småbulker på skjermer og dører, og noen riper nede på støtfanger foran, se bilder.



2.1 Øvrige feil

Begge snørene mangler på bagasjeromskjuleren, som holder den festet opp til bakluken.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 11, 2011

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 19, 2023

Sommerdekk ikke tilstede på takst.

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	0,0	0,0
AKSEL 2	0,0	0,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	4,0	4,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.02.2025	47326

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremsekraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Bagasjeromskjuler
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varmer/AC/Klima
-  Signalthorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant