



Teknisk test med påkost


TOYOTA TOYOTA RAV4 4WD

TESTDATO: 13.09.2024

 AS64574

 47 240 KM

 24.03.2021
Førstegang registrert

 Bensin
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: JTMGBRFV10D016586

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.03.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE 



EKSTERIØR



LYS 



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Identitet			
1.1	Nøkler	Mangler. 1stk	
Eksteriør			
2.1	Lakk	Forurensing lakk ytre påvirkning. Steinsprut kan løses med flekkklakk og mye riper etter maskinvask	3 000
2.2	Dekk/Felger	Hjulsett to takseres ved innlevering. Vinterhjul	
Hjuloppheng/styring			
3.1	Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll.	1 720
Opplysninger/klargjøring			
4.1	Øvrig utstyr/klargjøring	Utvendig og innvendig vask . Gullvask	
		eks. mva	4 720



Kjøretøyidentifikasjon

Modell *Rev4*
 Registreringsnummer *AS69574*
 Motornummer _____
 Lagernummer _____
 Fargekode _____
 Utstyrskode *EXCC000K*
 Leveringsdato *23/0-21*
 Understellsnummer _____

For din egen sikkerhet har ikke Toyota inkludert eieropplysningene i dette heftet. Dette er for å hindre at de kommer i feil hender dersom du skulle oppleve innbrudd eller tyveri av bilen. Vi råder deg til å ikke la andre papirer, for eksempel forsikringsdokumenter, ligge i bilen.

Stempel fra autorisert Toyota-forhandler
TOYOTA RAMSTAD BIL AS
 Org.nr.: 987 586 087

Kontakt etter salg
 stempel fra autorisert Toyota-verksted


Bestill verkstedtime

Service fullført Kilometerstand: <i>15115</i> Dato: <i>21/3-22</i>	Service fullført Kilometerstand: <i>26774</i> Dato: <i>28/3-23</i>
Service fullført Kilometerstand: <i>40424</i> Dato: <i>14-3-2024</i>	Service fullført Kilometerstand: _____ Dato: _____
Service fullført Kilometerstand: _____ Dato: _____	Service fullført Kilometerstand: _____ Dato: _____

Stempelbøker brukes bare hvis den elektroniske serviceboken ikke brukes i ditt land.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG
	8,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 51, 2020

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	6,0	6,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.03.2024	40424

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

KOMMENTAR

AC ok
Servicebok ok
QC ikke ok
Neste frist for godkjent EU-kontroll 24.03.2025

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant