

VOLVO XC60 163 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 27.02.2025
KODE: 1602271

 BT42159	 111 283 KM	 19.04.2016 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	---	---

CHASSISNR: YV1DZ87C6G2919284	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Kanal	Noe overflaterust på underside	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Noe svinging bakre bæreboring høyre foran, ikke nødvendig å gjøre noe med	



1.1 Noe overflaterust på underside





1.1 Noe overflaterust på underside



2.1 Noe svetteing bakre bærefororing høyre foran, ikke nødvendig å gjøre noe med









SERVICE OG VEDLÆRSHOLD

44	45	46
Service nr. 3 Ulfart Km: 56720 Dato: 29/9-19 Arbejdsordre nr.: 2841009 Type service: 605 Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: <i>[Signature]</i> Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA	Service nr. 4 Ulfart Km: 69560 Dato: 24/11-20 Arbejdsordre nr.: 3004032 Type service: Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA	Service nr. 5 Ulfart Km: 87340 Dato: 25/11-21 Arbejdsordre nr.: 319919 Type service: 905 Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA

SERVICE OG VEDLÆRSHOLD

47	48	49
Service nr. 6 Ulfart Km: 93100 Dato: 15/11-22 Arbejdsordre nr.: 3227165 Type service: Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA	Service nr. 7 Ulfart Km: 103680 Dato: 27/11-23 Arbejdsordre nr.: 3451890 Type service: Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA	Service nr. 8 Ulfart Km: 111060 Dato: 24/11-24 Arbejdsordre nr.: 357527 Type service: Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA

SERVICE OG VEDLÆRSHOLD

Service dokumentasjon

Værketledet må registrere hvor service ved hjelp av stamper og en underskrift.
 Værketledet registrerer elementene i din originale Volvo service.
 Hukk å utføre vedlikeholdstjenester i tråd med serviceintervallene.

50	51
Service nr. 1 Ulfart Km: 20150 Dato: 25-17 Arbejdsordre nr.: 2445206 Type service: Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA	Service nr. 2 Ulfart Km: 32550 Dato: 12/6-18 Arbejdsordre nr.: 2653037 Type service: Vedligeholdelse: <i>[Signature]</i> Ekstra olie- og filterbytte: <input type="checkbox"/> Bemærkning: Bilia Hamar AS Personlig servicecenter Terje Gulltveit NO 976 023 188 MVA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 11, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,8	3,8	4,8	4,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,4	8,4	8,6	8,6
BREMSESKIVER (MM)	25,9	25,6	19	19
BREMSEKLOSSER (MM)	80	80	95	95

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.11.2024	111060

KOMMENTAR

Normal brukslitasje med noe steinsprut og lakk slitasje på utsatte steder, ikke noe unormalt ift alder og kjørelengde

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.