



Funksjonstest med påkost

MITSUBISHI MITSUBISHI I-MIEV 2WD

TESTDATO: 14.03.2025

 EV19622

 44 269 KM

 27.09.2018
Førstegang registrert

 Elektrisk



CHASSISNR: JMBLDHA4WHU000837

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.02.2026

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Vått

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-2,6	Uke 9, 2018

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 11, 2017

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	3,3	3,3
AKSEL 2	5,6	5,5

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	4,1	4,1
AKSEL 2	5,0	4,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.03.2025	44269

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Systemfunksjoner
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Under bil
- Låser/tyverisikring
- Speil
- Vinduspussere/-spylere
- Dekk/Felger
- Frontvindu
- Kanal

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Lekkasje
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Instrumenter og brytere
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Multimedia
- Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant