




Funksjonstest med påkost


MERCEDES-BENZ GLE 350 DE 4MATIC 4WD

TESTDATO: 29.11.2024

 PD68456

 78 446 KM

 03.03.2020
Førstegang registrert

 Diesel
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: W1N1671171A166563

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 03.03.2026

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Dekk/Felger	For liten mønsterdybde sommerdekk.	
1.2	Frontvindu	Steinsprut.	
		inkl. mva	



1.2 Steinsprut

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Vått

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :




SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :





VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

SERVICEINFORMASJON



KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

 Kontrollert |  Ikke kontrollert |  Kontrollert, anmerkning








Identitet

-  Kjennemerke
-  Understallsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler









Assistentsystemer og diagnose

-  Systemfunksjoner
-  Prøvekjøring












Eksteriør

-  Under bil
-  Låser/tyverisikring
-  Speil
-  Vinduspussere/-splyer
-  Dekk/Felger
-  Frontvindu
-  Kanal


Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys







Motor

-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Eksosanlegg
-  Kjølssystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold



Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Instrumenter og brytere
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant