





Teknisk test med påkost

SUZUKI ACROSS 4WD

TESTDATO: 03.12.2025



CHASSISNR: JSTGBRFV40D046585

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 12.10.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Endel vaskeriper rundt om bil		
1.2 Vinduspussere/-spyler	Utslitte pusserblader. Slitte viskere foran		
1.3 Ladeluke/tanklokk	Låser ikke. Ladeluke går ikke i lås og hengsel er løst. Må sannsynligvis skifte ladelukeinnsats		
Bremses			
2.1 Bremsesfunksjon	Bremses ligger på. Bremses foran henger på, klosser og skiver slitt. Anbefaler nye skiver og klosser foran		
2.2 Bremsesfunksjon	Slitte klosser. Bremsesklosser bak slitt, noe rust på skiver. Anbefaler nye skiver og klosser bak		
Interiør			
3.1 Varme/AC/Klima	Lukt fra ac. Vond lukt fra klimaanlegg		
Opplysninger/klargjøring			
4.1 Opplysninger	Serviceintervall ikke fulgt, mulig bortfall av garanti. Servicer ikke fulgt		
inkl. mva			

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
☒ Service	☒ Service	☐ Service
☐ Olje motor	☒ Olje motor	☐ Olje motor
☐ Olje girkasse	☐ Olje girkasse	☐ Olje girkasse
☐ Registerreim byttet	☐ Registerreim byttet	☐ Registerreim byttet
☐ Kjølevæske byttet	☐ Kjølevæske byttet	☐ Kjølevæske byttet
☐ Bremsvæske byttet	☒ Bremsvæske byttet	☐ Bremsvæske byttet
☒ Utført rustkontroll	☒ Utført rustkontroll	☐ Utført rustkontroll
Km stand:	Km stand:	Km stand:
27460	48868	
Dato:	Dato:	Dato:
01-02-2023	23.05.2024	
stempel og sign	stempel og sign	stempel og sign
RSA BIL Arendal Tlf. 37 00 51 00	RSA BIL Arendal Tlf. 37 00 51 00	
Neste service ved km:	Neste service ved km:	Neste service ved km:
47460	68868	
Neste service innen dato:	Neste service innen dato:	Neste service innen dato:
01-02-2024	05.2025	

01.12.2025 13:38
01.12.2025 13:38

4.1 Serviceintervall ikke fulgt, mulig bortfall av garanti
 Servicer ikke fulgt

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,0	5,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	6,0	6,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.05.2024	48868
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
01.02.2023	27480

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant