



Teknisk test med påkost

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC 4WD

TESTDATO: 01.07.2025



CHASSISNR: W1K2938901F036186

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 18.11.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Bil er veldig skitten utvendig og innvendig, vanskelig å ta en fornuftig vurdering av tilstand		
1.2 Lakk	Generelt mye riper og småbulker. Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder		
1.3 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler. Skade plate under fremre motor		
Hjuloppheng/styring			
2.1 Forstilling	Slakk i bærekule. Litt slakk bakre, nedre bunnkule venstre foran		
Bremses			
3.1 Skiver	Utslitte skiver og klosser. Slitte bremseklosser og rust innside bremseskiver bak		
Interiør			
4.1 Midtkonsoll/midtarmene	Riper/skade. Veldig ripete midtkonsoll		
Opplysninger/klargjøring			
5.1 Opplysninger	Serviceintervall ikke fulgt, mulig bortfall av garanti. Mangler 1 service, etterspør kunde om historikk		
			inkl. mva



1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder



1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder



1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder




1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder



1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder




1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder



1.2 Generelt mye riper og småbulker
Flere lakkskader rundt om bil, se alle bilder



1.3 Beskyttelsesplate skadet/mangler
Skade plate under fremre motor



3.1 Utslitte skiver og klosser
Slitte bremseskiver og rust innside bremseskiver bak



3.1 Utslitte skiver og klosser
Slitte bremseskiver og rust innside bremseskiver bak



4.1 Riper/skade
Veldig ripete midtkonsoll

KJØRETØYDATA

TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
-------------------------	-----	----------------	-------------

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

--

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,5	5,5
AKSEL 2	6,8	6,8

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

Vinterdekk foran slitt utside

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	4,0	3,2
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✗ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✗ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant