





# Teknisk test med påkost

MERCEDES-BENZ GLE 350 DE 4MATIC 4WD

TESTDATO: 04.09.2025



CHASSISNR: W1N1671171A700663

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 27.05.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT           | BESKRIVELSE                                                                                          | PLASSERING | PÅKOST |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Eksteriør       |                                                                                                      |            |        |
| 1.1 Lakk        | Generelt mye riper. Mye vaskeriper. Bil er skitten så vanskelig å se men ser matt ut pga vaskeriper. |            |        |
| 1.2 Dekk/Felger | For lite mønsterdybde sommerdekk 2 stk. Dekk bak er blankslitt.                                      |            |        |
| inkl. mva       |                                                                                                      |            |        |



1.2 For lite mønsterdybde sommerdekk 2 stk  
Dekk bak er blankslitt.



1.2 For lite mønsterdybde sommerdekk 2 stk  
Dekk bak er blankslitt.

## KJØRETØYDATA

|                |             |                   |   |
|----------------|-------------|-------------------|---|
| ANTALL NØKLER  | 1           | ANTALL LADEKABLER | 1 |
| TIDLIGERE BRUK | Normal bruk |                   |   |

## PRØVEKJØRING

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
| Ja         | 50        | Vått         |

## KLIMAANLEGG

|                                |  |                              |  |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG |  | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG |  |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

|            |                      |
|------------|----------------------|
| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|            |                      |

## VINTERDEKK :

|                           |
|---------------------------|
| Dekksett ikke med på test |
|---------------------------|

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
|         | VENSTRE | HØYRE |
| AKSEL 1 | 4,0     | 4,0   |
| AKSEL 2 | 0,0     | 0,0   |

## SERVICEINFORMASJON

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
| Ja                 | Ja                       |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 14.05.2025         | 53358                    |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND           |
| 25.04.2024         | 35760                    |
| 08.05.2023         | 20995                    |

 Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

## Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

## Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

## Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

## Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

## Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

## Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

## Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

## Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

## Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant