



Funksjonstest med påkost

MERCEDES-BENZ EQA 250 2WD

TESTDATO: 26.11.2024

 ED14006

 34 144 KM

 24.09.2021
Førstegang registrert

 Elektrisk



CHASSISNR: W1N2437011J015996

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.09.2025

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,0	4,0
AKSEL 2	4,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,4	8,4
AKSEL 2	8,2	8,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.11.2024	34144
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
20.11.2023	20964
24.10.2022	12597

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Systemfunksjoner
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Under bil
- Låser/tyverisikring
- Speil
- Vinduspussere/-spylere
- Dekk/Felger
- Frontvindu
- Kanal

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Lekkasje
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Instrumenter og brytere
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Multimedia
- Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant