




Funksjonstest med påkost

PEUGEOT 3008 4WD

TESTDATO: 15.01.2025



CHASSISNR: VF3M45GBUKS515740

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 12.02.2026

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Dekk/Felger	Kantkjørt felg. Alle 4 sommerhjul felger er skadet.	
1.2	Dekk/Felger	Piggdekk mangler pigger. Nesten ikke pigger i hjul bak verst hsb.	
		inkl. mva	



1.1 Kantkjørt felg

Alle 4 sommerhjul felger er skadet.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Vått

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK	VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

	VENSTRE	HØYRE		Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,0	5,0	AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,0	5,0	AKSEL 2	5,0	5,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.02.2024	52825
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
14.02.2023	40801
28.02.2022	28711
15.02.2021	13863

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✖ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Under bil
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Speil
- ✔ Vinduspussere/-splyer
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Frontvindu
- ✔ Kanal

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant