




VOLVO C40 4WD

TESTDATO: 07.11.2025



CHASSISNR: YV1XKEDV8P2042890

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 05.01.2027



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST	MVA
Assistentsystemer og diagnose				
1.1 Diagnose	Feilkoder. ingen feil koder			☒
Eksteriør				
2.1 Lakk	lakkrens		1 500	☐
2.2 Panser -	Steinsprut.	foran		☒
2.3 Dekk/Felger	For liten mønsterdybde sommerdekk. sommerdekk		12 000	☐
2.4 Støtfanger -	Steinsprut.	foran	2 500	☐
2.5 Frontvindu	Steinsprut. flere steinsprut på frontrute så med tanke på bilsalder anbefaler vi å skifte ruten			☒
Motor				
3.1 Service	Pkk-kontroll.			☒
3.2 Service	Trenger service. bilen treng ikke service men skal merkere at bilen har kjørt ca. 19000 gjennom den siste 7 måneder siden den siste service ble utført			☒
Opplysninger/klargjøring				
4.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Dekk info			☒
4.2 Øvrig utstyr/klargjøring	Utvendig vask. 1 time ekstra for å rense dørk		1 500	☐
			17 500	




1.1 Feilkoder

Ingen feil koder



2.1 Øvrige feil

Lakkrens



2.2 Steinsprut



2.4 Steinsprut



2.4 Steinsprut




2.5 Steinsprut

Flere steinsprut på frontrute så med tanke på bilsalder anbefaler vi å skifte ruten



2.5 Steinsprut

Flere steinsprut på frontrute så med tanke på bilsalder anbefaler vi å skifte ruten




EF 29913 VOLVO C40

EU-kontroll


Frist for godkjent EU-kontroll
05.01.2027

3.1 PKK-kontroll




3.2 Trenger service

Bilen treng ikke service men skal merkere at bilen har kjørt ca. 19000 gjennom den siste 7 måneder siden den siste service ble utført



3.2 Trenger service

Bilen treng ikke service men skal merkere at bilen har kjørt ca. 19000 gjennom den siste 7 måneder siden den siste service ble utført



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info




4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info




4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info




4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info





4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info



4.1 Øvrig opplysninger
Dekk info





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
--------------------------------	--	------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 27, 2022

micheline crossclimat 255/40R20 235/45r20

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,6 !	1,9 !
AKSEL 2	2,5 !	2,8 !

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	Uke 23, 2022

nokian hakka. 235/50R19 255/45r19

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,4	6,0
AKSEL 2	5,0	5,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✗ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✗ Opplysninger
- ✓ Overkjørte kilometer
- ✓ Interiør
- ✗ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

1. For at en bil skal kvalifiseres som en Volvo Selekt bruktbil må følgende kriterier være oppfylt!

- Første reg data må være under 7 år
- Bilen må ha kjørt under 150 000 KM
- Bilens service intervall må ha blitt fulgt, service intervall kriterier er 6 mnd / 3 000 Km.

2. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

3. Testresultatene leveres ikke ut til kunde uten samtykke fra forhandler.

4. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll. Takstmann prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.

5. Takstmann leser av feilmeldinger som er tilgjengelig på testtidspunktet.

6. Driftsbatterier på el- og hybridbiler blir kontrollert av takstmann enten ved visuelt kontrollert, eller ved måling utført av takstmann

7. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

8. Denne taksten er gyldig i 3 mnd fra takst dato. Etter 3 mnd må det utføres en ny takst.