

VOLVO XC90 4WD
TESTDATO: 07.04.2026
KODE: 1988934

 TL34231	 59 499 KM	 30.03.2023 Førstegang registrert	 Bensin hybrid - Ladbar hybrid
--	--	--	---


CHASSISNR: YV1LFH5V8P1980395	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	p-bulk	venstre foran
1.2 Dekk/Felger	hjulsett mangler - sommer	alle
1.3 Frontvindu	steinsprut	foran
2. INTERIØR		
2.1 Bagasjeromskjuler	mangler	bak
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	øvrige opplysninger	



1.1 P-bulk




1.3 Steinsprut



2.1 Mangler



3.1 Øvrig opplysninger







Service nr. 1	VOLVO ORIGINAL SERVICE	Service nr. 2	VOLVO ORIGINAL SERVICE
Utført Km: 25846		Utført Km: 49620	
Dato: 01/02-2024		Dato: 11.02. 2025	
Arbeidsordre nr.: 341395		Arbeidsordre nr.: 964089	
Type service: LAASTAD & CO. AS Org. nr.: NO 975 941 264 MVA		Type service: Kverneland Bil Kverneland Bil Vest AS NO 975 941 264 MVA	
Vedlikeholdservice: STEMPEL		Vedlikeholdservice: STEMPEL	
Tilpasset grunnservice: STEMPEL		Tilpasset grunnservice: STEMPEL	



Tilpasset Grunnservice	17301 Tilpasset Grunnservice
Kontroll startspærre FNP <input checked="" type="checkbox"/>	Grivelger automat: Kontroll startspærre FNP
musel: Kontrolljuster gill <input checked="" type="checkbox"/>	Parkeringsbrems manual: Kontrolljuster
frontrute og hovedlamper - kontroller funksjon og tegn på <input checked="" type="checkbox"/>	Ytre belysning: Kontroll
to <input checked="" type="checkbox"/> Skiftet	Signalhorn: Kontroll
te <input checked="" type="checkbox"/>	Spylere og viskere for frontrute og hovedlamper - kontroller tilpasset
stak: Kontroll, siltasje	Siltasje
ivassensivder <input checked="" type="checkbox"/>	Bjellete: Kontroll
JA..... NEJ..... <input checked="" type="checkbox"/>	Motorolje og filter: Skifte
sv bremsesvæske: OK..... Ikke OK..... <input checked="" type="checkbox"/>	Støvertromser foran/bak: Kontroll, siltasje
grader..... C (juster til frysепunkt under -39°C <input checked="" type="checkbox"/>	Motorom: Kontroll olje-/væskeniðer
stmanterdybde, foran/bak <input checked="" type="checkbox"/>	Utfylling spylevæske: JA..... NEJ..... <input checked="" type="checkbox"/>
	lygnoskopisk kontroll av bremsesvæske: OK..... Ikke OK..... <input checked="" type="checkbox"/>
	lelesystem: Kontroll grader..... <input checked="" type="checkbox"/>

Service nr. 1	VOLVO ORIGINAL SERVICE	Service nr. 2	VOLVO ORIGINAL SERVICE	Service nr. 3
Utført Km: 25846		Utført Km: 49620		Utført Km:
Dato: 01/02-2024		Dato: 11.02. 2025		Dato:
Arbeidsordre nr.: 341395		Arbeidsordre nr.: 964089		Arbeidsordre nr.:
Type service: LAASTAD & CO. AS Org. nr.: NO 975 941 264 MVA		Type service: Kverneland Bil Kverneland Bil Vest AS NO 975 941 264 MVA		Type service:
Vedlikeholdservice:		Vedlikeholdservice:		Vedlikeholdservice:
Tilpasset grunnservice:		Tilpasset grunnservice:		Tilpasset grunnservice:





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2022
-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,3	6,5	6,2	6,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
17.03.2026	59440
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
01.02.2024	25846
11.02.2025	49620

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSE

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppor/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.