

VOLVO S90 190 HK AUTOMAT 2WD
TESTDATO: 08.04.2026
KODE: 1990695

 TV92568	 97 874 KM	 20.07.2017 Førstegang registrert	 Diesel
--	--	--	---


CHASSISNR: YV1PSA8BDH1019542	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.08.2027


NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	noen bulker med lakkskader	høyre
1.2 Dekk/Felger	hjulsett mangler - sommer	alle




1.1 Noen bulker med lakkskader




1.1 Noen bulker med lakkskader








1.1 Noen bulker med lakkskader






1.1 Noen bulker med lakkskader









<p>Service nr. 1</p> <p>Lifert: 13654 Km: 19/10-18 Arbeidsordre nr.: 819409</p> <p>Type service: Vedlikeholdservice</p> <p>Frydenbø Bilsenter AS Org. nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE</p> <p>Ekstra olje- og filterbytte</p> <p>STEMPEL</p> <p>Bemerkning</p>	<p>Service nr. 2</p> <p>Lifert: 24641 Km: 25/10-19 Arbeidsordre nr.: 825587</p> <p>Type service: Vedlikeholdservice</p> <p>Frydenbø Bilsenter AS Org. nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE</p> <p>Ekstra olje- og filterbytte</p> <p>STEMPEL</p> <p>Bemerkning</p>
---	---

<p>Service nr. 3</p> <p>Lifert: 28265 Km: 6/7-20 Arbeidsordre nr.: 933579</p> <p>Type service: Vedlikeholdservice</p> <p>Frydenbø Bilsenter AS Org. nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE</p> <p>Ekstra olje- og filterbytte</p> <p>STEMPEL</p> <p>Bemerkning</p>	<p>Service nr. 4</p> <p>Lifert: 46477 Km: 19-08-2021 Arbeidsordre nr.: 997743</p> <p>Type service: Vedlikeholdservice</p> <p>Frydenbø Bilsenter AS Org. nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE</p> <p>Ekstra olje- og filterbytte</p> <p>STEMPEL</p> <p>Bemerkning</p>	<p>Service nr. 5</p> <p>Lifert: 62439 Km: 07/09-2022 Arbeidsordre nr.: 322391</p> <p>Type service: Vedlikeholdservice</p> <p>LAASTAD Org. nr. NO 967 149 098 MVA Postboks 491, 6803 FØRDE</p> <p>Ekstra olje- og filterbytte</p> <p>STEMPEL</p> <p>Bemerkning: Dieseltilbehør</p>
---	---	---

SERVICE OG VEDLÆGSHOLD

Service nr. 6

Uttart
Km 44862

Dato 10-23

Arbeidsordre nr.

Type service *olje skift + filter*

Vedlikeholdsservice

AutoMester
Ryfylke Autosenter AS
Gåsåsveg 3-4230 Sand

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

merking

Service nr. 7

Uttart
Km 88189

Dato 20.12.24

Arbeidsordre nr. 95788

VOLVO ORIGINAL SERVICE

Type service

K Kverneland Bil

Kverneland Bil Vest AS
NO 975 941 264 MVA

S. Gaahl

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Service

Uttart
Km

Dato

Arbeids

Type s

Vedli

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2022
-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.04.2026	98020
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
19.10.2018	13654
25.10.2019	24641
06.07.2020	28765
19.08.2021	46477
07.09.2022	62439
01.10.2023	74862
20.12.2024	88189

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppet/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.