

VOLVO XC40 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 11.04.2025
KODE: 1690182


JD87241


90 323 KM


20.02.2020
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: YV1XZA6VCL2243673	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Bakluke	ripe(r)	



1.1 Ripe(r)



1.1 Ripe(r)



SERVICE OG VEDLİKEHOLD																			
Serviceinformasjon Verkstedet må registrere hver service ved fylgje av stempel og en underskrift. Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service. Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Service 1</th> <th>Service 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utført Km <u>16728</u></td> <td>Utført Km <u>25738</u></td> </tr> <tr> <td>Dato <u>09.09.2020</u></td> <td>Dato <u>11.12.21</u></td> </tr> <tr> <td>Arbeidsordre nr. <u>300174</u></td> <td>Arbeidsordre nr. <u>215643</u></td> </tr> <tr> <td>Type service <u>Tilpasset</u></td> <td>Type service</td> </tr> <tr> <td>Grunnleggende service</td> <td>Grunnleggende service</td> </tr> <tr> <td>Vedlikeholdsservice</td> <td>Vedlikeholdsservice</td> </tr> <tr> <td>Tilpasset <u>Bilia Personbil</u> Bakkevegen 1a 2827 Hurdalen Tlf: 08555</td> <td>Tilpasset <u>Bilia Personbil</u> Bakkevegen 1a 2827 Hurdalen Tlf: 08555</td> </tr> <tr> <td>Tillegg av intervall/Årsnet</td> <td>Tillegg av intervall/Årsnet</td> </tr> </tbody> </table>	Service 1	Service 2	Utført Km <u>16728</u>	Utført Km <u>25738</u>	Dato <u>09.09.2020</u>	Dato <u>11.12.21</u>	Arbeidsordre nr. <u>300174</u>	Arbeidsordre nr. <u>215643</u>	Type service <u>Tilpasset</u>	Type service	Grunnleggende service	Grunnleggende service	Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice	Tilpasset <u>Bilia Personbil</u> Bakkevegen 1a 2827 Hurdalen Tlf: 08555	Tilpasset <u>Bilia Personbil</u> Bakkevegen 1a 2827 Hurdalen Tlf: 08555	Tillegg av intervall/Årsnet	Tillegg av intervall/Årsnet
Service 1	Service 2																		
Utført Km <u>16728</u>	Utført Km <u>25738</u>																		
Dato <u>09.09.2020</u>	Dato <u>11.12.21</u>																		
Arbeidsordre nr. <u>300174</u>	Arbeidsordre nr. <u>215643</u>																		
Type service <u>Tilpasset</u>	Type service																		
Grunnleggende service	Grunnleggende service																		
Vedlikeholdsservice	Vedlikeholdsservice																		
Tilpasset <u>Bilia Personbil</u> Bakkevegen 1a 2827 Hurdalen Tlf: 08555	Tilpasset <u>Bilia Personbil</u> Bakkevegen 1a 2827 Hurdalen Tlf: 08555																		
Tillegg av intervall/Årsnet	Tillegg av intervall/Årsnet																		

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Utført Km 46848	Utført Km 67066	Utført Km 83805
Dato 15/9-22	Dato 13/9-23	Dato 21/8-24
Arbeidsordre nr. 3312775	Arbeidsordre nr. 3419084	Arbeidsordre nr. 3526599
Type service Grunnleggende service Bilia Personbil AS Bakkevegen 1A 2827 Hundvåg Tlf.: 08555	Type service Grunnleggende service Bilia Norge AS ved. Gjøvik NO 976 023 188 MVA Ayleg Skogen Otallien Bakkevegen 1A 2827 Hundvåg Tlf. 63 02 57 11	Type service Grunnleggende service Bilia Norge AS ved. Gjøvik NO 976 023 188 MVA Gjermund Vines Personlig servicetekniker Bakkevegen 1A 2827 Hundvåg Tlf. 63 02 57 09
Vedlikeholdsservice STEMPEL	Vedlikeholdsservice STEMPEL	Vedlikeholdsservice STEMPEL
Tilpasset grunnservice STEMPEL	Tilpasset grunnservice STEMPEL	Tilpasset grunnservice STEMPEL
Tillegg av intervall/Annet STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet STEMPEL

VOLVO SERVICE 2.0

VOLVO ORIGINAL SERVICE

Bilia
Bremsesvasker skiftet.
Bilia Personbil AS
Bakkevegen 1A
2827 Hundvåg
Tlf.: 08555
Signatur: *[Signature]*

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 6	Service nr. 7	Service nr. 8
Utført Km 90323	Utført Km	Utført Km
Dato 11/04-25	Dato	Dato
Arbeidsordre nr. 3604866	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.
Type service Grunnleggende service Bilia Hamar AS Personlig servicetekniker Tlf. 976 023 188 MVA	Type service Grunnleggende service	Type service Grunnleggende service
Vedlikeholdsservice STEMPEL	Vedlikeholdsservice STEMPEL	Vedlikeholdsservice STEMPEL
Tilpasset grunnservice STEMPEL	Tilpasset grunnservice STEMPEL	Tilpasset grunnservice STEMPEL
Tillegg av intervall/Annet STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet

Quick Check® Trends Quick Check® Details

Quick Check® Summary Quick Check® Technical Symptom Report Alignment Bar Graphs

Bilia

4/10/2025 8:09:38 AM
NADU42



Volvo XC40 XC40 AWD TOURING (RA67) TOURING (RA07)

Wheel Alignment PASSED

☒ Front Total Toe
☐ Front Caster
☒ Rear Total Toe
☐ Rear Caster

☐ No additional service needed.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3,5	3,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,3	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.04.2025	90323

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.