

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 16.07.2025

KODE: 1763183



DR35241



86 537 KM



12.09.2017

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1UZBABDJ1009644

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





SERVICE OG VEDLÆKESHOLD

Servicedokumentasjon
 Verktødet må registrere hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.
 Verktødet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Servicenr. 1
 Utført Km 10497
 Dato 12/09-18
 Arbeidsordre nr.
 Type service
 Vedlikeholdsservice
 Bilja Personbil AS
 Pb. 240 Økern
 0510 Oslo
 976 023 188
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemærkning
 STEMPEL

Servicenr. 2
 Utført Km 18924
 Dato 7/10-19
 Arbeidsordre nr. 2859284
 Type service
 Vedlikeholdsservice
 Bilja Pers
 Pb. 240 Økern
 0510 Oslo
 976 023 188
 P. Nowrozi
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemærkning

* Gjelder visse markeder.

SERVICE OG VEDLÛKEHOLD		
Servicentr. 3 Utført Km: <u>30386</u> Dato: <u>26/10-20</u> Arbeidsordre nr.: <u>3016427</u> Type service: Vedlikeholdsservice: Bilia Personbil AS Pb. 240 Økern 0510 Oslo NO 976 023 188 VOLVO SERVICE 2.0 Ekstra olje- og filterbytte: [STEMPEL] Bemærkning: [STEMPEL]	Servicentr. 4 Utført Km: <u>40860</u> Dato: <u>13.12.21</u> Arbeidsordre nr.: <u>3207415</u> Type service: Vedlikeholdsservice: Bilia Personbil AS Økern, 0579 Oslo 01-1337 VOLVO SERVICE 2.0 Ekstra olje- og filterbytte: [STEMPEL] Bemærkning: [STEMPEL]	Servicentr. 5 Utført Km: <u>47999</u> Dato: <u>25.5.23</u> Arbeidsordre nr.: <u>45582</u> Type service: Vedlikeholdsservice: Volvo Car Økern Økerveien 115, 0579 Oslo Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcs.no Org.nr. 928 148 491 Ekstra olje- og filterbytte: [STEMPEL] Bemærkning: [STEMPEL]

SERVICE OG VEDLÛKEHOLD		
Servicentr. 6 Utført Km: <u>58473</u> Dato: <u>11/1-24</u> Arbeidsordre nr.: <u>32389</u> Type service: Vedlikeholdsservice: Mekonomen Bilvesent Rana Servicesenter AS Sign: <u>MJA</u> Ekstra olje- og filterbytte: [STEMPEL] Bemærkning: <u>Brenscraske</u> <u>Tennplugg</u> <u>Løfteroller</u> <u>Arbeidsdags</u> <u>Olje bakdoff</u>	Servicentr. 7 Utført Km: <u>76552</u> Dato: <u>9/1-25</u> Arbeidsordre nr.: <u>3585745</u> Type service: Vedlikeholdsservice: Bilia Hamar AS service tekniker NO 976 023 188 MVA Ekstra olje- og filterbytte: [STEMPEL] Bemærkning: [STEMPEL]	Servicentr. 8 Utført Km: [] Dato: [] Arbeidsordre nr.: [] Type service: Vedlikeholdsservice: [] Ekstra olje- og filterbytte: [] Bemærkning: []



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	40	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 45, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 34, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,1	3,5	3,4	3,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,4	6	5,8	6,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.01.2025	76552

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.