

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 25.06.2025

KODE: 1748372



BT80173



98 735 KM



22.06.2018

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1LFBMTDK1427670

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 11.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





Service og Vedlikehold

Servicecentr. 1

Utløst
Km 14257

Dato 02/06-2019

Arbeidsordre nr.

Type service

Vedlikeholdservice

Bilia Personbil AS
P.b. 240 Økern
0510 Oslo
NO 976 023 188

VOLVO SERVICE 2.0

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Servicecentr. 2

Utløst
Km 29054

Dato 26.05.2020

Arbeidsordre nr. 2951672

Type service

Vedlikeholdservice

Bilia Personbil AS
P.b. 240 Økern
0510 Oslo
NO 976 023 188

VOLVO SERVICE 2.0

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Servicecentr. 3

Utløst
Km 362

Dato 27.0

Arbeidsordre nr.

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Service og Vedlikehold

Servicecentr. 3

Utløst
Km 36206

Dato 27.05.2021

Arbeidsordre nr. 3112795

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

VOLVO SERVICE 2.0

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Servicecentr. 4

Utløst
Km 54707

Dato 03/08/2022

Arbeidsordre nr. 969

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Servicecentr. 5

Utløst
Km 68451

Dato 15-06-2023

Arbeidsordre nr. 48096

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Service og Vedlikehold

Servicecentr. 6

Utløst
Km 86643

Dato 13/08/2024

Arbeidsordre nr. 115840

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Servicecentr. 7

Utløst
Km

Dato

Arbeidsordre nr.

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

Servicecentr. 8

Utløst
Km

Dato

Arbeidsordre nr.

Type service

Vedlikeholdservice

Volvo Car Økern
Økerveien 115, 0579 Oslo
Tlf: 22 75 85 00 E-post: okern@vcsa.no
Org.nr. 928 148 491

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2023
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,6	6,6	6,2	6,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4	4	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.08.2024	86643

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.