





# Teknisk test uten påkost

VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 20.01.2025



CHASSISNR: YV1PWBABDJ1053309

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 10.01.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.







Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1	Under bil - Løst deksel under eksospotta	høyre bak
1.2	Panser Steinsprut.	
1.3	Dører - Riper.	alle
1.4	Dekk/Felger - Kantkjørt felg.	høyre foran
1.5	Dekk/Felger Skjev slitasje på vinterdekk.	
1.6	Døråpning - Ripe(r).	venstre foran
1.7	Støtfanger - Ripe(r) ned til grunning.	venstre bak
1.8	Støtfanger - Ripe(r).	foran
1.9	Tak - Riper.	venstre
1.10	Ladeluke/tanklokk - Ripe(r).	høyre bak
Bremseser		
2.1	Skiver - Rust. påbegynt rust	foran
Interiør		
3.1	Dørtrekk - Slitt/ripe(r).	begge foran
3.2	Seter - Slitt.	foran
3.3	Deksel - Ripe(r).	bak



1.1 Øvrige feil  
Løst deksel under eksospotta



1.2 Steinsprut



1.2 Steinsprut




1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.3 Riper



1.4 Kantkjørt felg



1.4 Kantkjørt felg



1.4 Kantkjørt felg



1.5 Skjev slitasje på vinterdekk



1.6 Ripe(r)



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.8 Ripe(r)



1.8 Ripe(r)



1.8 Ripe(r)



1.8 Ripe(r)



1.8 Ripe(r)



1.9 Riper



1.10 Ripe(r)



2.1 Rust  
Påbegynt rust



3.1 Slitt/ripe(r)



3.1 Slitt/ripe(r)



3.2 Slitt




3.2 Slitt



3.2 Slitt



3.3 Ripe(r)



3.3 Ripe(r)





3.3 Ripe(r)



3.3 Ripe(r)



3.3 Ripe(r)



3.3 Ripe(r)

# TESTFORHOLD/DATA

## AKSLINGER : 2

### SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

--

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,0	2,0
AKSEL 2	2,5	2,5

### VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

Bakdekk kantslitt på innsiden
-------------------------------

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,5	5,5

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.09.2024	133688

Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

## Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

## Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

## Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

## Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

## Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

## Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant