



Teknisk test uten påkost

TOYOTA COROLLA 4WD

TESTDATO: 09.04.2025



CHASSISNR: JTNACABB80J008157

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 13.03.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1 Under bil	Bra for rust	
1.2 Dører	Løse/skadede lister. Skade på nedre dekse på dører Venstre side - Sprekk i deksel på bakdør - Skrubeskade på deksel til fordør - 2 parkeringsbulker på venstre bakdør - Ripe Høyre bakdør	
1.3 Bakluke	Ripe(r). Ripe over bakruta	
1.4 Terskler/innlastningssone -	Noen riper og småbulker. - Riper ved dørgått V.foran - Noen riper på dørtrekk	venstre foran
1.5 Terskler/innlastningssone -	Noen riper og småbulker. - Riper og småbulker dørgått Høyre side bak	høyre bak
1.6 Støtfanger	Ripe(r).	
1.7 Ladeluke/tanklokk	Ripe(r).	



1.1 Øvrige feil
Bra for rust




1.1 Øvrige feil
Bra for rust



1.1 Øvrige feil
Bra for rust



1.1 Øvrige feil
Bra for rust



1.1 Øvrige feil

Bra for rust

1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør



1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør

1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør



1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør

1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør



1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør

1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør



1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør

1.2 Løse/skadede lister

Skade på nedre dekse på dører Venstre side

- Sprekk i deksel på bakdør
- Skrubeskade på deksel til fordør
- 2 parkeringsbulker på venstre bakdør
- Ripe Høyre bakdør



1.3 Ripe(r)

Ripe over bakruta

1.4 Noen riper og småbulker

- Riper ved dørått V.foran
- Noen riper på dørtrekk



1.4 Noen riper og småbulker

- Riper ved dørgått V.foran
- Noen riper på dørtrekk



1.4 Noen riper og småbulker

- Riper ved dørgått V.foran
- Noen riper på dørtrekk



1.5 Noen riper og småbulker

- Riper og småbulker dørgått Høyre side bak



1.6 Ripe(r)



1.6 Ripe(r)



1.6 Ripe(r)



1.7 Ripe(r)

TESTFORHOLD/DATA

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,0	5,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1		
AKSEL 2		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.04.2025	32240



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✗ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✗ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✗ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant