

MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC / F2B 4WD

TESTDATO: 25.03.2026

EJ46066

47 152 KM

18.09.2024

Førstegang registrert

Elektr.

CHASSISNR: W1N9M0JB3SN105156

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 18.09.2028



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Motor			
Service	Trenger service. Ca 2000 km til neste service		4 690
		eks. mva	4 690



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER

2

ANTALL LADEKABLER

1

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	Uke 27, 2024

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 39, 2024

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,9	5,0
AKSEL 2	6,7	6,8

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,3	8,2
AKSEL 2	7,9	7,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.06.2025	24291

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Systemfunksjoner
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Skjermer
- Speil
- Vinduspussere/-splyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Service

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Skiver

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppet/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Dette er en takst for internt bruk i Bertel O. Steen.