

OPEL AMPERA-E 2WD
TESTDATO: 12.04.2024
KODE: 1390927

EK64123	112 016 KM	09.01.2018 Førstegang registrert	Elektrisk
----------------	-------------------	--	------------------

CHASSISNR: W0VF86E04H4182553	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 23.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	lakkstig høyre bakdør	



1.1 Lakksig høyre bakdør



Inspeksjonsbekreftelse		Inspeksjonsbekreftelse		Inspeksjonsbekreftelse	
Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice
Dato	11.07.14	Km	708774	Dato	
Motorolje		Motorolje		Motorolje	
Kvalitet: dexos1 <input type="checkbox"/>	dexos2 <input type="checkbox"/>	Kvalitet: dexos1 <input type="checkbox"/>	dexos2 <input type="checkbox"/>	Kvalitet: dexos1 <input type="checkbox"/>	dexos2 <input type="checkbox"/>
dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>	dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>	dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>	dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>	dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>	dexos1 Gen2 <input type="checkbox"/>
ACEA A3 <input type="checkbox"/>	B4 <input type="checkbox"/>	C3 <input type="checkbox"/>	ACEA A3 <input type="checkbox"/>	B4 <input type="checkbox"/>	C3 <input type="checkbox"/>
Viskositet: W-		Viskositet: W-		Viskositet: W-	
Frostvæske, kjølevæske	-40 °C	Frostvæske, kjølevæske		Frostvæske, kjølevæske	
Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
<input checked="" type="checkbox"/> Batteri (radioens fjernkontroll)	<input type="checkbox"/> Batteri (radioens fjernkontroll)	<input type="checkbox"/> Batteri (radioens fjernkontroll)	<input type="checkbox"/> Batteri (radioens fjernkontroll)	<input type="checkbox"/> Batteri (radioens fjernkontroll)	<input type="checkbox"/> Batteri (radioens fjernkontroll)
<input checked="" type="checkbox"/> Pollenfilter	<input type="checkbox"/> Pollenfilter	<input type="checkbox"/> Pollenfilter	<input type="checkbox"/> Pollenfilter	<input type="checkbox"/> Pollenfilter	<input type="checkbox"/> Pollenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterinnsats	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input checked="" type="checkbox"/> Ribbet v-belte	<input type="checkbox"/> Ribbet v-belte	<input type="checkbox"/> Ribbet v-belte	<input type="checkbox"/> Ribbet v-belte	<input type="checkbox"/> Ribbet v-belte	<input type="checkbox"/> Ribbet v-belte
<input checked="" type="checkbox"/> Tannrem	<input type="checkbox"/> Tannrem	<input type="checkbox"/> Tannrem	<input type="checkbox"/> Tannrem	<input type="checkbox"/> Tannrem	<input type="checkbox"/> Tannrem
<input checked="" type="checkbox"/> Drivstoffilter	<input type="checkbox"/> Drivstoffilter	<input type="checkbox"/> Drivstoffilter	<input type="checkbox"/> Drivstoffilter	<input type="checkbox"/> Drivstoffilter	<input type="checkbox"/> Drivstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter	<input type="checkbox"/> Gassfilter	<input type="checkbox"/> Gassfilter	<input type="checkbox"/> Gassfilter	<input type="checkbox"/> Gassfilter	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Girolje	<input type="checkbox"/> Girolje	<input type="checkbox"/> Girolje	<input type="checkbox"/> Girolje	<input type="checkbox"/> Girolje	<input type="checkbox"/> Girolje
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæske	<input type="checkbox"/> Bremsvæske	<input type="checkbox"/> Bremsvæske	<input type="checkbox"/> Bremsvæske	<input type="checkbox"/> Bremsvæske	<input type="checkbox"/> Bremsvæske
<input checked="" type="checkbox"/> Dekkrepasjonssett	<input type="checkbox"/> Dekkrepasjonssett	<input type="checkbox"/> Dekkrepasjonssett	<input type="checkbox"/> Dekkrepasjonssett	<input type="checkbox"/> Dekkrepasjonssett	<input type="checkbox"/> Dekkrepasjonssett
<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg
<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Tennplugg

Autorisert verksteds stempel og underskrift

OPEL
 Autorisert verksteds stempel
 Børge O. Simen Lørenskog AS
 Solheimsgata 7, 1461 Lørenskog
 TEL 67 92 61 61

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 28, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 28, 2017
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4	4	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.01.2024	108714

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.