

VOLKSWAGEN TIGUAN 4WD
TESTDATO: 22.01.2025
KODE: 1620042

CF86588	89 951 KM	19.10.2016 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: WVGZZZ5NZHW838842	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR ✔	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔



Servicebevis 1	
Ja/nei utført:	Ja/nei Tilleggsarbeid, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> Bremsesvake
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> Gjølje: DSG*, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife motorølje brukt	<input type="checkbox"/> Hallex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilertreim
<input type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnatts
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddel/flaske
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnatts
Service utført den: 20.06.18	<input type="checkbox"/> Tanreim
Ved km-stand: 20364	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Fakturanummer: 554430	<input type="checkbox"/>
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:
	<input checked="" type="checkbox"/> 20.06.18
Verkstedsstempel	Verkstedsstempel

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 3 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserifor.

På Bilde 3 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende symboler:

✖ Ripper ○ Bulker □ Forringet

Føll konstatert? Ja Nei

Beskrivelse av fellet:

Servicebevis 2	
Ja/nei utført:	Ja/nei Tilleggsarbeid, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> Bremsesvake
<input checked="" type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> Gjølje: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorølje brukt	<input type="checkbox"/> Hallex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilertreim
<input type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnatts
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddel/flaske
<input checked="" type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnatts
Service utført den: 27/3-2020	<input type="checkbox"/> Tanreim
Ved km-stand: 47394	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Fakturanummer: 203508	<input type="checkbox"/>
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:
	<input checked="" type="checkbox"/> 27.03.2020
Verkstedsstempel	Verkstedsstempel

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 4 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserifor.

På Bilde 4 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende symboler:

✖ Ripper ○ Bulker □ Forringet

Føll konstatert? Ja Nei

Beskrivelse av fellet:

Servicebevis 4	Ja/nei Tilleggsarbeid, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Grolje: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilklereim
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnstans
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddel/flaske
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnstans
Service utført den: 27.09.2021	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 54641	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugger
Fakturanummer: 219901	<input type="checkbox"/>
Service utført av: WIKINGSTORP AS Kjelleren 57, 2010 STRØMMEN Org.nr. 855 461 520	LongLife mobilitetsgaranti:
Verktedets stempel: AD	Volkswagen-verktedets stempel
Neste service	Tilleggsarbeid
Tid for service	<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallviser
eller	eller
den (dato):	den (dato):
eller	eller
ved (km-stand):	ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 5 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserformer.

På Bilde 5 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende symboler:
 Ripper Buler Ekstraply Skrap

Fell kanstaten? Ja Nei

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 4	Ja/nei Tilleggsarbeid, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Grolje: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilklereim
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnstans
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddel/flaske
<input checked="" type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnstans
Service utført den: 18.05.2022	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 61145	<input type="checkbox"/> Tennplugger
Fakturanummer: 11179	<input type="checkbox"/>
Service utført av: WIKINGSTORP AS Kjelleren 57, 2010 STRØMMEN Org.nr. 855 461 520	LongLife mobilitetsgaranti:
Verktedets stempel: WIKINGSTORP AS	Volkswagen-verktedets stempel
Neste service	Tilleggsarbeid
Tid for service	<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallviser
eller	eller
den (dato):	den (dato):
eller	eller
ved (km-stand):	ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 6 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserformer.

På Bilde 6 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende symboler:
 Ripper Buler Ekstraply Skrap

Fell kanstaten? Ja Nei

Beskrivelse av feilen:

Servicebevis 5	Ja/nei Tilleggsarbeid, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> Grolje: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilklereim
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnstans
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddel/flaske
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnstans
Service utført den: 19/6-23	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 70677	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugger
Fakturanummer: 180905	<input type="checkbox"/>
Service utført av: Snap Drive Strømmen Kjelleren 5-7 Org.nr. 855 461 520	LongLife mobilitetsgaranti:
Verktedets stempel: SDF	Volkswagen-verktedets stempel
Neste service	Tilleggsarbeid
Tid for service	<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallviser
eller	eller
den (dato): 19/6-24	den (dato):
eller	eller
ved (km-stand): 91000	ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 7 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserformer.

På Bilde 7 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende symboler:
 Ripper Buler Ekstraply Skrap

Fell kanstaten? Ja Nei

Beskrivelse av feilen:
 A StegRSPlut

Servicebevis 5	Ja/nei Tilleggsarbeid, skifte av:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> Grolje: DSG*, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilklereim
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnstans
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddel/flaske
<input checked="" type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnstans
Service utført den: 07-24	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 86440	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugger
Fakturanummer: 12277619	<input type="checkbox"/>
Service utført av: Snap Drive Strømmen Kjelleren 5-7 Org.nr. 855 461 520	LongLife mobilitetsgaranti:
Verktedets stempel: SDF	Volkswagen-verktedets stempel
Neste service	Tilleggsarbeid
Tid for service	<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallviser
eller	eller
den (dato):	den (dato):
eller	eller
ved (km-stand):	ved (km-stand):

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 8 Eksempel: Gjelder alle biler og karosserformer.

På Bilde 8 markerer det autoriserte verkstedet skadede deler med følgende symboler:
 Ripper Buler Ekstraply Skrap

Fell kanstaten? Ja Nei

Beskrivelse av feilen:
 div StegRSPlut

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 34, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 36, 2016
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.07.2024	86440

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.