

**SUBARU LEVORG 4WD**
**TESTDATO: 04.07.2024**
**KODE: 1455078**

<b>AS46840</b>	<b>155 631 KM</b>	<b>30.10.2015</b> Førstegang registrert	<b>Bensin</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> JF1VM4L55GG002622	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 29.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Skjermer	bulk	



1.1 Bulk



**Service og periodisk ettersyn**

Nedenforstående skjema stadfester at service og periodisk ettersyn er utført i henhold til hva som til enhver tid er gjeldende serviceintervaller og serviceskjema. Oppdatert serviceskjema kan fås hos alle autoriserte Subaru verksteder eller lastes ned fra [www.subaru.no](http://www.subaru.no). Service må foretas innenfor de spesifiserte fristene +/- 1500 km/1 mnd. Sørg for å motta utfyllt serviceskjema etter at service er utført.

Merk: Dersom service og periodisk ettersyn ikke utføres hos et autorisert Subaru verksted plikter man å påse at arbeidet utføres i henhold til enhver tid gjeldende serviceintervaller og serviceskjema og med korrekte produkter. Verkstedet må signere på et hvert enkelt sjekkpunkt er utført.

Bilens chassisnummer: \_\_\_\_\_ Registreringsdato: \_\_\_\_\_

Klargjøring for levering.	4 mnd/5 000 km, gjelder kun for seks sylfndret motor (F6i).	12 mnd eller 15 000 km. Det som inntrøffer først.	24 mnd eller 30 000 km. Det som inntrøffer først.
Dato: _____	Dato: _____	Dato: 4/11-2016	Dato: 7/11-17
Km.stand: _____	Km.stand: _____	Km.stand: 15657	Km.stand: 31807
Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: _____	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: _____	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: <b>BILTUNET VERKSTED AS</b> Nygdalsveien 30 - 1400 Ska. - Tlf. 64 97 70 10	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: <b>BILTUNET VERKSTED AS</b> Nygdalsveien 30 - 1400 Ska. - Tlf. 64 97 70 10

12

**Service og periodisk ettersyn**

Nedenforstående skjema stadfester at service og periodisk ettersyn er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceskjemaet i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifiserte fristene. Sørg for å motta utfyllt serviceskjema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: \_\_\_\_\_ Registreringsdato: \_\_\_\_\_


36 mnd eller 45 000 km. Det som inntrøffer først.	48 mnd eller 60 000 km. Det som inntrøffer først.	60 mnd eller 75 000 km. Det som inntrøffer først.	72 mnd eller 90 000 km. Det som inntrøffer først.
Dato: 12/17-18	Dato: 15/2-19	Dato: 11.10.19	Dato: 6/10-2020
Km.stand: 48872	Km.stand: 59967	Km.stand: 93653	Km.stand: 92401
Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: _____	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: _____	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: _____	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: _____
<b>BILTUNET VERKSTED AS</b> Nygdalsveien 30 - 1400 Ska. - Tlf. 64 97 70 10	<b>BILTUNET VERKSTED AS</b> Nygdalsveien 30 - 1400 Ska. - Tlf. 64 97 70 10	<b>BILTUNET VERKSTED AS</b> Nygdalsveien 30 - 1400 Ska. - Tlf. 64 97 70 10	<b>BILTUNET VERKSTED AS</b> Nygdalsveien 30 - 1400 Ska. - Tlf. 64 97 70 10

13

**Service og periodisk ettersyn**

Nedenforstående skjema stadfester at service og periodisk ettersyn er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceskjemaet i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifiserte fristene. Sorg for å motta utlytt serviceskjema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: \_\_\_\_\_ Registreringsdato: \_\_\_\_\_

7 år eller 105 000 km. Det som inntreffer først.	8 år eller 120 000 km. Det som inntreffer først.	9 år eller 135 000 km. Det som inntreffer først.	10 år eller 150 000 km. Det som inntreffer først.
Dato: <b>20/5-2021</b>	Dato: <b>22/2-2022</b>	Dato: <b>21/12-2022</b>	Dato: <b>02.04.2024</b>
Km.stand: <b>106141</b>	Km.stand: <b>121030</b>	Km.stand: <b>125961</b>	Km.stand:
Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:
 <p><b>BILTUNET VERKSTED</b> Telefon 64 97 70 10</p>			
<p>14</p> <p><i>Stor service biffølje for tilbake</i></p> <p><i>Liten service</i></p>			

**MYSBY BILVERKSTED**  
Storgata 22 1830 Mysen  
Tlf: 69 89 10 24 Fax: 69 89 10 82

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 45, 2019	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 27, 2019
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5	5	5	5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6	6	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
02.04.2024	

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.