

KIA NIRO 2WD
TESTDATO: 13.08.2024
KODE: 1479463

 EE24937	 20 239 KM	 28.10.2021 Førstegang registrert	 Elektrisk
--	--	--	--

CHASSISNR: KNACC81GFN5114390	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 28.10.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 



Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service Nachweis #1 Datum: 27/10-22

km-Stand: 3913
 Reparatur-Auftragsnummer: 7971410
 Durchführende Werkstatt:
 Durchgeführter Service: 1500 km 12 Monate

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen mit Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Werkstattstempel

Bertel O. Steen Lørenskog AS
 Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
 Org. nr: 984 993 226 Konto nr: 7011 05 00147

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: 10-23 oder bei: 30.000 km-Stand

1. Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service Nachweis #2 Datum: 20

km-Stand: 14570
 Reparatur-Auftragsnummer: 8972585
 Durchführende Werkstatt:
 Durchgeführter Service: 1000 km 12 Monate

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsschüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen mit Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Werkstattstempel

Bertel O. Steen Lørenskog AS
 Postboks 52, Solheimsvæien 7, 1471 Lørenskog
 Org. nr: 984 993 226 Konto nr: 7011 05 00147

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: oder bei: 15.000 km-Stand

Service-Nachweis


Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

11.7.24

Service	Nachweis #3	Datum: . . 20
kilometer-Stand	20196	
Reparatur-Auftragsnummer	9852928	
Durchführende Werkstatt		
Durchgeführter Service	4000 km	36 Monate
Leistungen durchgeführt:		
	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kühflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen mit Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkstattstempel		
Bertel O. Steen Lørenskog AS Postboks 52, Solheimsveien 7, 1471 Lørenskog		
Org. nr: 984 993 226 Konto nr: 7011 05 00147		
BS		
Ihr nächster Service-Termin		
Datum: 7/11/24 oder bei 45000 km-Stand*		

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: Ja Nein



Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung: Ripe

Beschädigung beseitigt: Ja Nein

*Je nachdem, was zuerst eintritt.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 14, 2022
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.07.2024	20196

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.