

PEUGEOT 2008 2WD

TESTDATO: 27.03.2026

KODE: 1985020



ED77150



75 845 KM



15.03.2022

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: VR3UKZXZMJ876965

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING







SERVICEHEFTE

De påfølgende enkelte stempel er nødvendige i forbindelse med overlevering av vedlikehold av PEUGEOT-biler. På følgende endringer (stat, kilometerstand, model service osv.) fyll ut i henhold til betingelsene for bruk av verkstedet du har valgt.

Vi anbefaler deg å overføre fakturer og dokumenter som vedrører vedlikeholdt bilen til bilen din. Hvis det er nødvendig å overføre disse, kan de andre dokumenter returneres til bilen til den nye eieren.

Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å opprettholde trykningen i de konstruksjonsspeilte PEUGEOT-garantene.

1. Bilens identitet

2A bilensmodell og motor: **2017 Peugeot 508**

2. Bruksforhold

Dato: **16.11.2022** km: **13849**

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Bertel O. Steen Mør og Romsdal AS
Postboks 7583, Sjøstrand, 022 Ålesund
Tlf: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20
e-post: b.o.steen@bos.no

Neste kontroll ved: **25000** km eller den: **16.11.2023**

3. Bruksforhold

Dato: **5.6.23** km: **22598**

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Bertel O. Steen Mør og Romsdal AS
Postboks 7583, Sjøstrand, 022 Ålesund
Tlf: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20

Neste kontroll ved: **47598** km eller den: **5.6.24**

* Den av de to betingelsene som når først.

SERVICEHEFTE

De påfølgende enkelte stempel er nødvendige i forbindelse med overlevering av vedlikehold av PEUGEOT-biler. På følgende endringer (stat, kilometerstand, model service osv.) fyll ut i henhold til betingelsene for bruk av verkstedet du har valgt.

Vi anbefaler deg å overføre fakturer og dokumenter som vedrører vedlikeholdt bilen til bilen din. Hvis det er nødvendig å overføre disse, kan de andre dokumenter returneres til bilen til den nye eieren.

Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å opprettholde trykningen i de konstruksjonsspeilte PEUGEOT-garantene.

1. Bilens identitet

2A bilensmodell og motor: **2017 Peugeot 508**

2. Bruksforhold

Dato: **12.6.2024** km: **59433**

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Bertel O. Steen Mør og Romsdal AS
Postboks 7583, Sjøstrand, 022 Ålesund
Tlf: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20
e-post: b.o.steen@bos.no

Neste kontroll ved: **68433** km eller den: **17.6.2026**

3. Bruksforhold

Dato: **25.08.25** km: **67754**

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Bertel O. Steen Mør og Romsdal AS
Postboks 7583, Sjøstrand, 022 Ålesund
Tlf: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20
e-post: b.o.steen@bos.no

Neste kontroll ved: **92754** km eller den: **25.08.27**

4. Bruksforhold

Dato: **25.08.27** km: **100000**

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Bertel O. Steen Mør og Romsdal AS
Postboks 7583, Sjøstrand, 022 Ålesund
Tlf: 70 17 64 00 - Fax: 70 17 64 20
e-post: b.o.steen@bos.no

Neste kontroll ved: **125000** km eller den: **25.08.29**

* Den av de to betingelsene som når først.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Glatt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	9	9	9	9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.08.2025	67754

KOMMENTAR

Vurderingen er gjort ut fra bilens alder, km, tekniske tilstand og generell slitasje som kan forventes ved normal bruk. Mindre kosmetiske merker, riper og p-bulker kan forekomme. Vi anbefaler å besiktige bilen.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.