

VOLVO V90 4WD
TESTDATO: 08.02.2025
KODE: 1634979

 JD90435	 43 254 KM	 08.11.2021 Førstegang registrert	 Bensin hybrid - Ladbar hybrid
--	--	--	---

CHASSISNR: YV1PWBFDN1177878	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 08.11.2025











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✔	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✔
 MOTOR ✔	 HJULOPPHENG/STYRING ✔
 BREMSER ✔	 GIR OG DRIVLINJE ✔
 INTERIØR ✔	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe riper	
1.2 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	



Servicehold		Servicentr. 1		Servicentr. 2		Servicentr. 3		Servicentr. 4	
Utlært	Km	Utlært	Km	Utlært	Km	Utlært	Km	Utlært	Km
15095	30876	40344	2118-23	40344	2118-23	40344	2118-23	40344	2118-23
Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
23/9-22	21/8-23	20/8-24	21/8-23	20/8-24	21/8-23	20/8-24	21/8-23	20/8-24	21/8-23
Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.	Arbeidsordre nr.
3325922	3410323	3325619	3410323	3325619	3410323	3325619	3410323	3325619	3410323
Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service	Type service
Grus	Grus	Grus	Grus	Grus	Grus	Grus	Grus	Grus	Grus
Bilia Personbil AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS	Bilia Norge AS
Bakkevggen 1a	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500	NO 976 023 189 500
2827 Høylandstunet	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun	Anders Skogen Døstun
Tlf. 085657	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline	Personlig servicehotline
	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet	Bakkevggen 1A 2827 Høylandstunet
	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11	Tlf. 53 02 57 11
Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice
Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice	Tilpasset grunnservice
Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet	Tillegg av intervall/Annet

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	55	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2021
-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.08.2024	40344

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.