

VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 03.12.2025

KODE: 1891415



JD82981



103 338 KM



03.05.2018

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1PWBABDJ1057363

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR





OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	for lite mønsterdybde sommerdekk premium	
1.2 Støtfanger	skade	nede - venstre foran
2. BREMSER		
2.1 Bremsfunksjon	slitte klosser	begge bak



1.2 Skade



GARANTIBEVIS

Version Volvo V90T8 R-design
 Type/chassissnr B-057363
 Modellår 2018
 Regnr. JD82981

Leveringsdato 2018 05 04
 Y Y Y Y M M D D

Forhandler
 Bedriftsnavn Bilia Personbil
 Adresse Hunndalen
 Underskrift Per Chr Markstad

Bilen din har følgende intervaller:
☒ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren*
 *Det som kommer først

Eier 1 Danil Trøtengen
 Adresse Trondhjemsgaten 67, 2894 Jank
 Telefon _____

Eier 2 _____
 Adresse _____
 Telefon _____

Andre spesifikasjoner _____

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceordokumentasjon

Verktødet må registrere hver service ved hjelp av stempeler og en underskrift.
 Verktødet registrerer elementene i din originale Volvo-service.

Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1	Service nr. 2
Utført Km <u>16474</u>	Utført Km <u>30841</u>
Dato <u>3/5-19</u>	Dato <u>14/4-20</u>
Arbeidsordre nr. _____	Arbeidsordre nr. _____
Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hunndalen Tlf.: 08555 / <u>Danil Trøtengen</u>	Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1 2827 Hunndalen Tlf.: 08555 / <u>Danil Trøtengen</u>
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemerkning STEMPEL	Bemerkning STEMPEL

† Gjelder visse markeder.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD


Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5
Utført Km <u>40992</u>	Utført Km <u>53398</u>	Utført Km <u>67485</u>
Dato <u>29/4-21</u>	Dato <u>7/4-22</u>	Dato <u>31/3-23</u>
Arbeidsordre nr. _____	Arbeidsordre nr. <u>371733</u>	Arbeidsordre nr. <u>386044</u>
Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1 2827 Hunndalen Tlf.: 08555 / <u>Danil Trøtengen</u>	Vedlikeholdsservice JENSEN & SCHEELÉ BIL AS Org.nr. 960 968 727 MVA	Vedlikeholdsservice JENSEN & SCHEELÉ BIL AS Org.nr. 960 968 727 MVA
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemerkning STEMPEL	Bemerkning STEMPEL	Bemerkning STEMPEL


SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 6	Service nr. 7	Service nr. 8
Utført Km <u>80467</u>	Utført Km <u>94218</u>	Utført Km _____
Dato <u>12/3-24</u>	Dato <u>4/3-25</u>	Dato _____
Arbeidsordre nr. <u>401513</u>	Arbeidsordre nr. <u>417959</u>	Arbeidsordre nr. _____
Type service Vedlikeholdsservice JENSEN & SCHEELÉ BIL AS Org.nr. 960 968 727 MVA	Vedlikeholdsservice JENSEN & SCHEELÉ BIL AS Org.nr. 960 968 727 MVA	Vedlikeholdsservice STEMPEL
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemerkning STEMPEL	Bemerkning STEMPEL	Bemerkning STEMPEL









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 7, 2018
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	3,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
04.03.2025	94228

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.