

VOLVO XC60 190 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 14.07.2025

KODE: 1761661



AE45424



124 581 KM



15.01.2016

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: YV1DZA5C6G2856905

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	rust	begge foran
1.2 Skjermer	steinsprut med rust	begge bak
1.3 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
2. MOTOR		
2.1 Service	registerreim/kjede	
3. GIR OG DRIVLINJE		
3.1 Aksler	øvrige feil	



1.1 Rust



1.1 Rust



1.2 Steinsprut med rust



1.2 Steinsprut med rust



GARANTISERTIFIKAT

Versjon: **XC60**
 Type/chassissnr.: **YV1D2A5C6G2851905**
 Modellår: **2016**
 Reg.nr.: **AE45424**

Leveringsdato: **20160115**
 Y Y Y Y M M D D

Forhandler: **BIL BUTIKK 1**
 Bedriftens navn: **Klokkegårdsveien 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg**
 Adresse: **Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01**
 Underskrift: **Forsikringsnr. NO 679 659 669 MVA**

Bilen din har følgende intervaller:
☐ 15 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren* Pluslukt 4 g/l.
☐ 20 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren*
☒ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren*
 *Det som kommer først

Eier 1: **Bilbutikk1 as**
 Adresse:
 Telefon:
 Eier 2: **Alf Hanssen**
 Adresse: **Sletteveien 20A**
 Telefon: **1765 Halden**
 Andre spesifikasjoner:

Servicedokumentasjon

Verketstedet må registrere hver service ved hjelp av stempler og en underskrift.
 Verketstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.

Servicentr. 1
 Utløst Km: **23730**
 Dato: **6/12-16**
 Arbeidsordre nr.: **409538**
 Type service: **BIL BUTIKK 1**
 Klokkegårdsveien 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01
 Fordelelsesnr.: **NO 679 659 669 MVA**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

Servicentr. 2
 Utløst Km: **35233**
 Dato: **17.11.17**
 Arbeidsordre nr.: **433324**
 Type service: **BIL BUTIKK 1**
 Klokkegårdsveien 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01
 Fordelelsesnr.: **NO 679 659 669 MVA**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 3
 Utløst Km: **48536**
 Dato: **14/11-18**
 Arbeidsordre nr.: **318036**
 Type service: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
 Vedlikeholdsservice: **Org.nr. 960 968 727 MVA**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

Servicentr. 4
 Utløst Km: **58935**
 Dato: **8/11-19**
 Arbeidsordre nr.: **332639**
 Type service: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
 Vedlikeholdsservice: **HALDEN Tlf. 69 21 35 00**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

Servicentr. 5
 Utløst Km: **70692**
 Dato: **26.10.2020**
 Arbeidsordre nr.: **347307**
 Type service: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
 Vedlikeholdsservice: **Org.nr. 960 968 727 MVA**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 6
 Utløst Km: **81489**
 Dato: **17/11-21**
 Arbeidsordre nr.: **363721**
 Type service: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
 Vedlikeholdsservice: **HALDEN Tlf. 69 21 35 00**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

Servicentr. 7
 Utløst Km: **93418**
 Dato: **04/11-22**
 Arbeidsordre nr.: **382149**
 Type service: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
 Vedlikeholdsservice: **HALDEN Tlf. 69 21 35 00**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**

Servicentr. 8
 Utløst Km: **104069**
 Dato: **30/10-23**
 Arbeidsordre nr.: **394933**
 Type service: **JENSEN & SCHEELE BIL AS**
 Vedlikeholdsservice: **HALDEN Tlf. 69 21 35 00**
 Ekstra olje- og filterbytte: **STEMPEL**
 Bemerkning: **STEMPEL**


SERVICE OG VEDLIGEHOLD

Service nr. 9	Service nr. 10	Service nr. 11
Ulført Km 117133	Ulført Km	Ulført Km
Dato 11/11-24	Dato	Dato
Arbejdsordre nr. 412003	Arbejdsordre nr.	Arbejdsordre nr.
Type service Vedligeholdelse	Type service Vedligeholdelse	Type service Vedligeholdelse
Ekstra olie- og filterbytte	Ekstra olie- og filterbytte	Ekstra olie- og filterbytte
Bemærkning	Bemærkning	Bemærkning

VOLVO SERVICE 2.0

JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
HALDEN
Tlf. 69 21 35 00
Thomas Egegren

10









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2020
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	3,5	3	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.11.2024	117133

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.