

KIA SOUL 2WD

TESTDATO: 15.12.2025

KODE: 1931000

 AA75338

 73 011 KM

 08.12.2021
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: KNAJ3811FN7024425

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 08.12.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR






OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dører	bulk	
1.2	Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	









KIA

3. Service
 Dato: 14/12-22
 Kilometer: 15205
 Reparasitenummer: 31265
 Stempel, verksted: **KQ Motor**
 Undersøgt, verksted: **KQ Motor**
 Sikker brænde: ☐
 Sikker olie: ☐
 Næste service: _____

Gennemnuvningsskema 1
 Dato: 14/12-22
 Kilometer: 15205
 Ingen rustkorrosionskader: ☒
 Rustkorrosionskader: _____
 Plan: _____ Skade: _____ Rep. dato: _____
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
 9. _____
 10. _____
 11. _____
 12. _____
 Vedholdelse: ☒
 1. Inspektion
 2. Hævelse af skakler
 3. Evt. reparation
 Efter reparation: ☒
 1. Kontrol af udført reparation
 2. Forfærdig stempel og underskrift
 Stempel og underskrift: **KQ Motor**
 Ved særlige dokumenter til autoriseret verksted af vedligeholdelsesplanen er udført iht. bilhåndbogens anvisninger.

14

KIA

3. Service
 Dato: 31-24
 Kilometer: 29324
 Reparasitenummer: 31969
 Stempel, verksted: **KQ Motor**
 Undersøgt, verksted: **KQ Motor**
 Sikker brænde: ☐
 Sikker olie: ☐
 Næste service: _____

Gennemnuvningsskema 2
 Dato: 31-24
 Kilometer: 29324
 Ingen rustkorrosionskader: ☐
 Rustkorrosionskader: _____
 Plan: _____ Skade: _____ Rep. dato: _____
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
 9. _____
 10. _____
 11. _____
 12. _____
 Vedholdelse: ☒
 1. Inspektion
 2. Hævelse af skakler
 3. Evt. reparation
 Efter reparation: ☒
 1. Kontrol af udført reparation
 2. Forfærdig stempel og underskrift
 Stempel og underskrift: **KQ Motor**
 Ved særlige dokumenter til autoriseret verksted af vedligeholdelsesplanen er udført iht. bilhåndbogens anvisninger.

15

KIA

3. Service
 Dato: 3/12-24
 Kilometer: 17373
 Reparasitenummer: 31230
 Stempel, verksted: **KQ Motor**
 Undersøgt, verksted: **KQ Motor**
 Sikker brænde: ☐
 Sikker olie: ☐
 Næste service: _____

Gennemnuvningsskema 3
 Dato: 3/12-24
 Kilometer: 17373
 Ingen rustkorrosionskader: ☒
 Rustkorrosionskader: _____
 Plan: _____ Skade: _____ Rep. dato: _____
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
 9. _____
 10. _____
 11. _____
 12. _____
 Vedholdelse: ☒
 1. Inspektion
 2. Hævelse af skakler
 3. Evt. reparation
 Efter reparation: ☒
 1. Kontrol af udført reparation
 2. Forfærdig stempel og underskrift
 Stempel og underskrift: **KQ Motor**
 Ved særlige dokumenter til autoriseret verksted af vedligeholdelsesplanen er udført iht. bilhåndbogens anvisninger.

16

KIA

4. Service
 Dato: 1/10-25
 Kilometer: 67014
 Reparasitenummer: 36673
 Stempel, verksted: **KQ Motor**
 Undersøgt, verksted: **KQ Motor**
 Sikker brænde: ☒
 Sikker olie: ☒
 Næste service: _____

Gennemnuvningsskema 4
 Dato: 1/10-25
 Kilometer: 67014
 Ingen rustkorrosionskader: ☐
 Rustkorrosionskader: _____
 Plan: _____ Skade: _____ Rep. dato: _____
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
 9. _____
 10. _____
 11. _____
 12. _____
 Vedholdelse: ☒
 1. Inspektion
 2. Hævelse af skakler
 3. Evt. reparation
 Efter reparation: ☒
 1. Kontrol af udført reparation
 2. Forfærdig stempel og underskrift
 Stempel og underskrift: **KQ Motor**
 Ved særlige dokumenter til autoriseret verksted af vedligeholdelsesplanen er udført iht. bilhåndbogens anvisninger.

17

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.09.2025	

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.