

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD

TESTDATO: 01.12.2025

KODE: 1931030



AA71361



155 551 KM



22.08.2018

Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid

CHASSISNR: YV1UZBMUDK1239661

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.11.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	feilkoder	
1.2 Diagnose	feilkoder	
1.3 Diagnose	feilkoder	
2. EKSTERIØR		
2.1 Dører	lakk flasser	venstre foran - venstre bak
2.2 Bakluke	skade	
2.3 Speil	deksel skadet/ripe	høyre
2.4 Dekk/Felger	skade på felg	
2.5 Dekk/Felger	øvrig feil	
2.6 Dekk/Felger	for lite mønsterdybde sommerdekk premium	
2.7 Støtfanger	øvrig feil	
2.8 Tak	steinsprut	
2.9 Frontvindu	slitt	
3. BREMSER		
3.1 Bremsfunksjon	slitte klosser	
4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
4.1 Øvrig utstyr/klargjøring	utvendig og innvendig vask	
4.2 Øvrig utstyr/klargjøring	luktjerning/ozonbehandling	



2.1 Lakk flasser



2.1 Lakk flasser



2.2 Skade



2.3 Deksel skadet/ripe



2.4 Skade på felg




2.4 Skade på felg




2.4 Skade på felg



2.7 Øvrige feil



2.8 Steinsprut



GARANTIBEVIS

Version: Volvo X260 T8
 Type/chassissnr.: -239661
 Modellnr.: 2097
 Reg.nr.: AA 71361

Leveringsdato: 20180822
 Y Y Y Y M M D D

Førhandler:
 Bedriftens navn: JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Adresse:
 Underskrift: [Signature]

Stempel: **JENSEN & SCHEELÉ BIL AS**
HALDEN
Tlf. 69 21 35 00

Bilen din har følgende intervaller:
☐ 30 000 km/12 måneder/driftstimer for motorer
 *Det som kommer først

Eier 1:
 Navn: JORUN ELVESTAD
 Adresse: LSTHUSBEITEN 80, 1383 ASKER
 Telefon:

Eier 2:
 Adresse:
 Telefon:
 Andre spesifikasjoner:

SERVICE OG VEDLIEHOLD

Serviceordokumentasjon
 Verktøyet må registrere hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.
 Verktøyet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
 Knull & offere vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1
 Utført Km: 25412
 Dato: 2018-19
 Arbeidsordre nr.: 329296
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL

Service nr. 2
 Utført Km: 51067
 Dato: 23/9-20
 Arbeidsordre nr.: 344464
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL

SERVICE OG VEDLIEHOLD

Service nr. 3
 Utført Km: 77607
 Dato: 6/10-21
 Arbeidsordre nr.: 362144
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL

Service nr. 4
 Utført Km: 92624
 Dato: 26/9-22
 Arbeidsordre nr.: 377633
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL

Service nr. 5
 Utført Km: 114291
 Dato: 26/9-23
 Arbeidsordre nr.: 59202
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL


SERVICE OG VEDLIEHOLD



Service nr. 6
 Utført Km: 134899
 Dato: 15/10-2024
 Arbeidsordre nr.: 409429
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL

Service nr. 7
 Utført Km: 0155548
 Dato: 08/10-2025
 Arbeidsordre nr.: 4732909
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
JENSEN & SCHEELÉ BIL AS
 Org.nr. 960 968 727 MVA
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL


Service nr. 8
 Utført Km:
 Dato:
 Arbeidsordre nr.:
 Type service:
 Vedlikeholdsservice
 Ekstra olje- og filterbytte
 STEMPEL
 Bemerkning
 STEMPEL











KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	2,5	2,5	2,5	2,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.10.2025	

KOMMENTAR

Siste service 08.10.2025 på 155548km
 Noe brugsslitasje på interiør. (Spesielt bagasjerom)

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.