

**VOLVO XC70 215 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 14.11.2024**
**KODE: 1567238**

<b>AE33423</b>	<b>235 698 KM</b>	<b>11.01.2012</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> YV1BZ8756C1128475	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 23.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	LYS <span style="float: right;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right;">✔</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	rust/korrosjon	venstre foran
1.2 Dører	rust/korrosjon	venstre bak
1.3 Dører	hengsler defekt/slitt	høyre foran - venstre foran
1.4 Støtfanger	skade	foran
1.5 Tak	steinsprut med rust	foran
1.6 Frontvindu	steinsprut	



1.1 Rust/korrosjon



1.1 Rust/korrosjon



1.1 Rust/korrosjon



1.2 Rust/korrosjon



1.3 Hengsler defekt/slitt



1.3 Hengsler defekt/slitt



1.4 Skade



1.4 Skade



1.5 Steinsprut med rust



1.5 Steinsprut med rust



1.5 Steinsprut med rust



1.5 Steinsprut med rust



1.5 Steinsprut med rust



1.5 Steinsprut med rust



**GARANTIBEVIS**

Variant XL70  
 Type/Chassissnr. Y1152.8750C1128 475  
 Årsmodell 2012  
 Reg. nr. HE 35423

Serviceintervall for din bil er:  
 10 000 km/12 måneder\* Flexifuel 4-lyt.  
 15 000 km/12 måneder\* Flexifuel 4-lyt.  
 20 000 km/12 måneder\*  
 30 000 km/12 måneder\*  
 \* Det som inntreffer først

Overleveringsdato  
20120111  
 A A A A M M D D

Eier 1 Elisabeth Engv  
 Adresse Jubelens 20  
1709 Sarpsborg  
 Telefon \_\_\_\_\_

Eier 2 Svein Gustav Vorland  
 Adresse Kleutskeien 9  
1709 Sarpsborg  
 Telefon \_\_\_\_\_

Selger \_\_\_\_\_  
 Firmavn \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Signatur \_\_\_\_\_

Stempel **BIL BUTIKK 1**  
 Klokkegårdsravn, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg  
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01  
 Forbrukereg.: NO 879 639 662 MVA

Øvrige spesifikasjoner \_\_\_\_\_

**01 Service og vedlikehold**

Service og vedlikeholdsdokumentasjon og -stempler

Service nr. **VOLVO SERVICE 2.0** 20

Utfort 18469  
 Km \_\_\_\_\_  
 Dato 15/05-13  
 Arbeidsordre nr. 336904

Type service **BIL BUTIKK 1**  
 Vedlikeholdservice

Tilpasset vedlikeholdservice

Stempel **BIL BUTIKK 1**  
 Klokkegårdsravn, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg  
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01  
 Forbrukereg.: NO 879 639 662 MVA

Mark \_\_\_\_\_

**01 Service og vedlikehold**

Service og vedlikeholdsdokumentasjon og -stempler

Service nr. **VOLVO SERVICE 2.0** 4

Utfort 71651  
 Km 54435  
 Dato 10/09-15  
 Arbeidsordre nr. 378333

Type service **BIL BUTIKK 1**  
 Vedlikeholdservice

Tilpasset vedlikeholdservice

Stempel **BIL BUTIKK 1**  
 Klokkegårdsravn, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg  
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01  
 Forbrukereg.: NO 879 639 662 MVA

Mark \_\_\_\_\_

**01 Service og vedlikehold**

Service og vedlikeholdsdokumentasjon og -stempler

Service nr. **VOLVO SERVICE 2.0** 6

Utfort 102559  
 Km 126-18  
 Dato \_\_\_\_\_  
 Arbeidsordre nr. 448271

Type service **BIL BUTIKK 1**  
 Vedlikeholdservice

Tilpasset vedlikeholdservice

Stempel **BIL BUTIKK 1**  
 Klokkegårdsravn, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg  
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01  
 Forbrukereg.: NO 879 639 662 MVA

Mark Luff + Dieselolje  
by Asc + DiKolle.

**01 Service og vedlikehold**

Service og vedlikeholdsdokumentasjon og -stempler

Service nr. **VOLVO SERVICE 2.0** 9



Utfort 161970  
 Km \_\_\_\_\_  
 Dato 3/6-21  
 Arbeidsordre nr. 533273

Type service **BIL BUTIKK 1**  
 Vedlikeholdservice

Tilpasset vedlikeholdservice

Stempel **BIL BUTIKK 1**  
 Klokkegårdsravn, 11, Pb. 520, 1703 Sarpsborg  
 Tlf. 69 11 59 00 Fax 69 11 59 01  
 Forbrukereg.: NO 879 639 662 MVA

Mark Automat olje  
Brønsvedde









**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	6	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Ikke kontrollert	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
11.06.2024	224077

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.