

VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW 2WD
TESTDATO: 02.07.2025
KODE: 1754401
 **EC47353**
 **117 847 KM**
 **16.04.2021**
Førstegang registrert

 **Elektrisk**
CHASSISNR: WVGZZZE2ZMP014731
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 16.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

PUNKTER KONTROLLERT

☒ Kontrollert
☐ Ikke kontrollert
☐ Kontrollert, anmerking

System	Del	Status
Motor og Drivlinje	Motor	Kontrollert
	Drivlinje	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
Kjørekomfort	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
	Stol	Kontrollert
Sikkerhet	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
Elektrisk utrustning	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert
	Utdrivningsanordning	Kontrollert

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerking(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR


HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER


GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING







Jensen & Scheele Bil AS									
Vestlønningen 3 1717 HVALER		Tlf: 89 21 30 00		Årskontingstidspunkt 1. januar		E-post: service@jensen-scheele.no			
Faktura									
Kunde: Frøen Detleiv						Fakturanr.: 51100		Faktura dato: 30.04.20	
Vegle 10						Vegle 10		Vegle 10	
1775 Vm						1775 Vm		1775 Vm	
Orgnr: 811						Orgnr: 811		Orgnr: 811	
Merk: VOLKSWAGEN						Modell: 2.4 PRO 150 KW		Reg. nr.: E047553	
REKVI. NR.: 1337						REKVI. NR.: 1337		REKVI. NR.: 1337	
Varenummer						Tilstand		Antall	
AL						Hovedservice skift med 5. veksle		1,00	
APL						Olferteams 20		2,00	
140-ADSP50041						Kjøretøy til bruk Privat		1,00	
COMP41L						Bromeservice 2074		1,00	
M						Hjelpedyr		1,00	
DEKK						Dekk skifte		1,00	
DEKK						80 Rør og ettertrekk hjulbolter		1,00	
DEKK						Etter ca. 3000		1,00	
212						Service 12 med intervall		1,00	
1750-VEIHJELP						12 med veihjelp er total i denne servi		1,00	
RØ						Bærevrunding		1,00	



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.04.2025	

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.